INDICAÇÃO / 2021

Indica que seja realizado serviço de manutenção de pavimento, tapa buraco no Ramal Polo Wilson Pinheiro e Dom Joaquim.

Senhor Presidente,

À luz do Regimento Interno desta Casa, apresento indicação ao Senhor Prefeito do Município de Rio Branco, a qual requeiro que seja remetida àquele Digno Poder para regular tramitação e apreciação.

Objeto da Indicação: Solicita que seja realizado serviço de manutenção de pavimento, tapa buraco no Ramal Polo Wilson Pinheiro e Dom Joaquim.

Justificativa: A referida rua encontra-se com serias dificuldades de trafegabilidade, tomado por muitos buracos, o que dificulta a passagem de veículos, assim dificultando a vida dos moradores e comerciantes, mostrando total abandono por parte do Poder Público. Os moradores relatam ainda que devido as más condições do pavimento, o transporte público parou de oferecer seus serviços aos moradores daquela comunidade.

É a indicação que apresento e exclamo ao acatamento de Vossa Excelência.

Rio Branco - AC, 20 de outubro de 2021.

SAMIR BESTENE
Vereador - PP

SAMIR FIGUEIREDO BESTENE:48366145204

