Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa-MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 Email: falecom@matiasbarbosa.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 777/25

EMENTA: DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E BUEIROS E INSTALAÇÃO DE GRADES E TAMPAS NO LOTEAMENTO VILLA REAL RESIDENCE, NO CENTRO

APROVADO
Sala das Sessões 04/08/25
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Exma. Sra.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
Matias Barbosa – MG

Senhora Presidente:

No uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar a desobstrução e a adequada manutenção do sistema de drenagem urbana no Loteamento Villa Real Residence, com a desobstrução de bocas de lobo e bueiros, além da instalação de grades e tampas nos dispositivos que se encontram abertos.

A solicitação abrange as seguintes vias: Rua Geraldo Maria Villar, Rua José Honório de Jesus, Rua Octávio Júlio Gonçalves, Rua Geraldo Cesário Alvisse, Rua José Clemente dos Reis, Rua Manoel Luiz da Silva, Rua Vereador Jorge de Oliveira e Rua Vicente de Paulo Albuquerque.

Sala das Sessões, 04 de agosto de 2025.

Diego Damasceno Milioni
- Professor Diego Milioni -
Vereador

Justificação: a presente solicitação atende a demandas dos moradores das vias citadas, que têm relatado a presença de mato e acúmulo de sujeira em bocas de lobo e

Avenida Engenheiro Paulo Brandão, 380 - Parque dos Sabiás - Matias Barbosa-MG - CEP 36120-000 Tel.: (32) 3273-5700 Email: falecom@matiasbarbosa.mg.leg.br

bueiros, agravada pela ausência de grade nos bueiros e de tampas nas caixas de boca de lobo. Essa situação compromete o adequado escoamento das águas pluviais, podendo causar obstruções no sistema de drenagem urbana e favorecer a ocorrência de alagamentos, especialmente em períodos chuvosos.

A desobstrução é fundamental para restabelecer o funcionamento eficiente da rede de captação, enquanto a instalação de grades e tampas nos respectivos dispositivos constitui medida de segurança indispensável.