# INDICAÇÃO Nº ____/2025

Indica a necessidade de Serviços de recuperação e manutenção da infraestrutura com **recuperação asfáltica, tapa buraco, calçadas, drenagem, desentupimento de esgoto, roço/limpeza e meio fio da Rua Cláudio Woviac no Bairro Altamira**.

Senhor Presidente,

À luz do Regimento Interno desta Casa, apresento indicação ao Excelentíssimo senhor Prefeito do Município de Rio Branco, ao qual requeiro que seja remetida àquele Digno Poder para regular tramitação e apreciação.

✓ **Pauta da Indicação**: Serviços de recuperação e manutenção da infraestrutura com **recuperação asfáltica, tapa buraco, calçadas, drenagem, desentupimento de esgoto, roço/limpeza e meio fio da Rua Cláudio Woviac no Bairro Altamira**.

✓ **Justificativa**: Visando solucionar os problemas enfrentados pelos moradores da região, especialmente da rua supracitada, encaminho a presente Indicação ao Poder Público Municipal, por meio dos órgãos competentes (**SEINFRA - SMCCI – SAERB**), para que sejam providenciadas melhorias na infraestrutura com serviços de recuperação e manutenção da infraestrutura com **recuperação asfáltica, tapa buraco, calçadas, drenagem, desentupimento de esgoto, roço/limpeza e meio fio**.

Em visita, a pedido dos moradores, ouvimos relatos da situação e, *in loco*, acompanhamos os mesmos, onde podemos constatar as condições extremamente

precárias de trafegabilidade, impossibilitando o acesso de veículos em algumas partes e, apresentando até risco para as pessoas que necessitam usarem a via como acesso às suas residências, ao seu trabalho, à escola dos filhos e atendimento médico.

✓ **Em destaque 1:** A situação de um esgoto transbordando “a céu aberto”, causando risco para a saúde dos moradores próximos ao local, com um mau cheiro insuportável, é extremamente crítica, conforme registro fotográfico em anexo. A localização deste esgoto é mais ao final da rua, altura do número 9, próximo à entrada da Rua Lourenço Lopes.

✓ **Em destaque 2:** Em trecho desta rua, a altura dos números 260, 270 e 288 (como referência), o abastecimento de água é totalmente comprometido, não chegando nas residências desse perímetro.

Segundo relato de algumas famílias, para conseguir água da “rede”, somente acessando a rede da rua dos fundos das residências com a ajudada de uma “bomba”, passando tubulação ou “mangueira” dentro dos quintais dos vizinhos. Algumas situações perdurando há pelo menos 15 (anos).

Muitos “talões” foram “dada baixa”, através de protocolos dos consumidores, pelo fato de não ter o produto que está sendo cobrado, permanecendo a taxa de esgoto.

Seguem anexos com **Relatório Fotográfico** (amostragem), como complementação para melhor ilustrar o aqui relatado, ratificando a necessidade de providências urgentes.

Portanto, é a indicação que apresento e exclamo ao acatamento de Vossa Senhoria.

Rio Branco – AC, 31 de julho de 2025.

Respeitosamente,

ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES:74413295234

Assinado de forma digital por ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES:74413295234
Dados: 2025.07.31 15:30:36 -05'00'

**André Kamai**
*Vereador*
Partido dos Trabalhadores - PT

André Kamai
VEREADOR

## Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)

## RUA CLAÚDIO WOVIAC – BAIRRO ALTAMIRA/VITÓRIA



**Roço/limpeza (retirada de entulho), pavimentação, calçada, meio-fio**

## Continuidade: Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)



**Roço/limpeza (retirada de entulho), pavimentação, esgoto, calçada, meio-fio**



**Roço/limpeza (retirada de entulho), pavimentação, esgoto, calçada, meio-fio**

## Continuidade: Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)



**Roço/limpeza (retirada de entulho), pavimentação, esgoto, calçada, meio-fio**



**Pavimentação, calçada, meio-fio**

## Continuidade: Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)



**Esgoto**



**Esgoto**

## Continuidade: Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)



**Esgoto, roço/limpeza (retirada de entulho), pavimentação, calçada, meio-fio**