Tijucas (SC), 04 de Setembro de 2017.

REQUERIMENTO Nº 174/2017

À MESA DIRETORA:

Senhor Presidente,

O Vereador que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e de acordo com a Lei Orgânica de Tijucas, e com fulcro no Art. 99, do Regimento Interno, requer que seja despachada correspondência para a CELESC, Agência de Tijucas, bem como para o Setor de Iluminação Pública da Prefeitura de Tijucas, solicitando providência **URGENTE** acerca do poste localizado na Rua Coronel Buchelle, a beira do Rio Tijucas, em frente ao "Dinossauro".

Justificativa: O poste encontra-se em estado de deterioração, torto e com rachaduras na parte estrutural, podendo cair a qualquer momento, ocasionando assim, um grave acidente. Fotos anexas.



Rua Coronel Büchelle, 181 – Centro – 88.200-000 – Tijucas – S.C.
Fone/Fax: 0xx48 3263-0921
Email: camaratijucas@camaratijucas.sc.gov.br



Rua Coronel Büchelle, 181 – Centro – 88.200-000 – Tijucas – S.C.
Fone/Fax: 0xx48 3263-0921
Email: camaratijucas@camaratijucas.sc.gov.br



Rua Coronel Büchelle, 181 – Centro – 88.200-000 – Tijucas – S.C.
Fone/Fax: 0xx48 3263-0921
Email: camaratijucas@camaratijucas.sc.gov.br



Rua Coronel Büchelle, 181 – Centro – 88.200-000 – Tijucas – S.C.
Fone/Fax: 0xx48 3263-0921
Email: camaratijucas@camaratijucas.sc.gov.br



Cordialmente,

LIDO NO EXPEDIENTE

SESSÃO DO 04 / 09 / 2017

1º Secretário

Esaú Bayer
Vereador

APROVADO

EM Unico Votação

04 / 09 / 2017

Presidente

Secretário

Rua Coronel Büchelle, 181 – Centro – 88.200-000 – Tijucas – S.C.
Fone/Fax: 0xx48 3263-0921
Email: camaratijucas@camaratijucas.sc.gov.br