Indicação n.° 483/2009

Senhor Presidente:

Indico ao Senhor Prefeito, de acordo com o Regimento Interno desta egrégia Casa de Leis, que determine ao setor competente da municipalidade reparos na canaleta existente no pavimento asfáltico da Rua São Salvador, esquina com a Amazonas que está danificada e com vários buracos, o que coloca em risco a seguranças dos motoristas que por ali trafegam.

Sala das Sessões "DR. JOÃO HOLMES LINS".

Dracena, 13 de outubro de 2009.

Rodrigo Castilho Soares
= Vereador – DEM =