INDICAÇÃO Nº 0268/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos necessários na tampa da boca de lobo localizada na altura do número 1.195 da Rua Castelo Branco.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

A vereadora que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, ***INDICAR*** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos necessários na tampa da boca de lobo localizada na altura do número 1.195 da Rua Castelo Branco.

JUSTIFICATIVA:

As bordas da tampa daquele dispositivo de escoamento está quebrada (vide foto), o que oferece riscos aos pedestres que por lá passam, sendo necessário o seu conserto urgente.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 16 de junho de 2015.

Márcia Regina Scalon Alves
Márcia do Branco - PSD - autora

Lida na Sessão de 16/06/2015	**Despacho em 16/06/2015**
Secretaria - Providenciado em: ____/____/_____	**Ofício nº _____/_____**
Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário	**Marcos Henrique Osti - Presidente**

INDICAÇÃO Nº 0268/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos necessários na tampa da boca de lobo localizada na altura do número 1.195 da Rua Castelo Branco.



Lida na Sessão de 16/06/2015 **Despacho em 16/06/2015**

Secretaria - Providenciado em: ____/____/_____ **Ofício nº _____/_____**

Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário **Marcos Henrique Osti - Presidente**