PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº139 /2025

O vereador que este subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com base no Regimento Interno desta casa, requerer que após tramitação regimental e ouvido o douto plenário seja encaminhado ao DAER – Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, o seguinte pedido de providência:

Que seja realizada a manutenção do sinalizador eletrônico localizado na RS 377 na localidade da Picada do Padre, em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental Roque Gonzales.

O equipamento, que é acionado durante o funcionamento da escola para alertar motoristas sobre a presença de alunos, deixou de funcionar, comprometendo a segurança no local. Por isso, solicita-se providências para seu conserto e pleno funcionamento.

São Francisco de Assis, em 20 de junho de 2025.

Ver. Rudinei Cortese

CÂMARA MUNICIPAL
PROTOCOLADO
Em 20 / 06 / 2025
Nº 5909 H 09:30
Servidor

Ver. Rudinei Ferreira Cortese
Presidente da Câmara
Nesta Cidade