CÂMARA DE VEREADORES DE ILHÉUS
GABINETE DO VEREADOR EDERJÚNIOR
Praça J.J. Seabra, s/nº - Centro
ILHÉUS-BA

REQUERIMENTO COM O APOIO DO PLENÁRIO /2022

Ao Exmo. Sr. Jerbson Almeida Moraes
Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus

Respeitosamente, o vereador que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições legais, garantido pelo Inciso x do Artigo 98 do Regimento Interno desta casa, após a condescendência do Plenário, vem através desta **REQUERER**, que **SEJA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA S.A, (COELBA) PARA QUE SEJA FEITO SUBSTITUIÇÃO DO POSTE, LOCALIZADO: NA AVENIDA PALMARES, ALTURA DO Nº370 , BASÍLIO. NÚMERO DO POSTE: G06666.**

JUSTIFICATIVA: Tal requerimento, é de suma importância para os moradores, transeuntes e condutores de veículos automotores que se locomovem na referida via. Posto que, o poste está inclinado, passa uma rede de alta tensão pelo mesmo, sua base está danificada, devido a ação do tempo, pode cair a qualquer momento, causar acidentes, óbitos, na via supramencionada.

Ilhéus, 31 de Março de 2022.

Ederjúnior Santos dos Anjos
Vereador - PSL
Plenário Gilberto Fialho
E-mail: vereadorederjunior@ilheus.ba.leg.br

Digitalizado com CamScanner

CÂMARA DE VEREADORES DE ILHÉUS
GABINETE DO VEREADOR EDERJÚNIOR
Praça J.J. Seabra, s/nº - Centro
ILHÉUS-BA

REQUERIMENTO COM O APOIO DO PLENÁRIO /2022

Ao Exmo. Sr. Jerbson Almeida Moraes
Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus

Respeitosamente, o vereador que abaixo subscreve, no uso das suas atribuições legais, garantido pelo Inciso x do Artigo 98 do Regimento Interno desta casa, após a condescendência do Plenário, vem através desta **REQUERER**, que **SEJA ENVIADA CORRESPONDÊNCIA À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA S.A, (COELBA) PARA QUE SEJA FEITO SUBSTITUIÇÃO DO POSTE, LOCALIZADO: NA AVENIDA PALMARES, ALTURA DO Nº 689, BASÍLIO. NÚMERO DO POSTE: G06599.**

JUSTIFICATIVA: Tal requerimento, é de suma importância para os moradores, transeuntes e condutores de veículos automotores que se locomovem na referida via. Posto que, o poste está inclinado, passa uma rede de alta tensão pelo mesmo, sua base está danificada, devido a ação do tempo, pode cair a qualquer momento, causar acidentes, óbitos, na via supramencionada.

Ilhéus, 31 de Março de 2022.

Ederjúnior Santos dos Anjos
Vereador - PSL
Plenário Gilberto Fialho
E-mail: vereadorederjunior@ilheus.ba.leg.br

Digitalizado com CamScanner