Exmo.Sr.Presidente da câmara Municipal de
BARUERI

INDICAÇÃO Nº 36/63

Considerando a verificação que procedi pessoalmente na Av.Delfino Cerqueira, no Bairro da Pedreira em Carapicuiba;

Indico ao Sr.Prefeito Municipal, a necessidade de S.Excia, determinar providências a fim de sanar as seguintes irregularidades que prejudicam o povo que reside naquela localidade;-

1º) O povo da Av.Delfino Cerqueira, precisa dar uma volta enorme para poder chegar a determinado ponto. Existe a Lei 21/61, aprovada por esta Edilidade que desapropria um terreno que liga a rua Maria Rosa a Delfino Cerqueira e cuja Lei ainda não foi cumprida pelo Sr.Chefe do Executivo;

2º) O prédio da Escola Mixta da Pedreira, necessita de pintura e limpeza. Não existe um bico de luz na sala de aula e quando o tempo escurece ameaçando chuvas, ou no inverno deve haver dificuldade para a Professora ministrar ensinamentos e para os alunos por falta de visibilidade;

3º) Na entrada da rua Da.Virginia existe uma pedra que deve ser removida, existe também tubos e tambores para receberem as águas pluviais.
Há necessidade dos tambores serem substituidos por tubos de cimento e os serem mantidos limpos para evitar entupimentos que desviam a água para o meio da Av.Delfino Cerqueira, esburacando-a.
Nessa mesma rua (Da.Virginia), há necessidade de reparação, limpeza e apesar de ter apenas três postes, ficou sem iluminação pública.
Em frente ao nº 129 existe uma passagem dagua atravessando a rua, coberta com madeira que está apodrecendo.
Há necessidade da colocação de tubos de cimento.
No final da rua Da.Viriginia, não existe espaço para manobra e saída para carros;
Há necessidade da Prefeitura mandar examinar técnicamente a possibilidade de construir um pequeno jardim, rodeado por um balão para os carros fazerem manobra de volta.

4º) Na 2a.Travessa da Av.Delfino Cerqueira, há necessidade de acertar a rua, limpeza e na entrada da referida Travessa existem tambores para recebimento de aguas pluviais e que se acham entupidos; Nessa Travessa não existe luz domiciliar e os que ali residem solicitam o empenho do sr.Prefeito para resolver essa situação;

5º) Há necessidade de serem determinados estudos técnicos, quanto ao contrôle das aguas pluviais que estão esburacando toda a Av.Delfino Cerqueira. Nessa Avenida existe uma curva muito forte, devido a Barbearia nº 365, cujo local também merece um estudo técnico no sentido de ser feita uma ligação direta, evitando-se uma curva tão acentuada, pois um carro sem direção poderá atingir aquela Barbearia e causar graves acidentes.

Sala das Sessões, 8 de abril de 1963

ORLANDO PINTO DE ALMEIDA -VEREADOR

Ao Sr. Prefeito
15/4/63

I N D I C A Ç Ã O Nº 36/63

Considerando a verificação que procedi pessoalmente na Avenida Delfino Cerqueira, no Bairro da Pedreira no Distrito de Carapicuiba;

I N D I C O ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de Sua Excia. determinar providências a fim de sanar as seguintes irregularidades que prejudicam o povo que residem naquela localidade:-

1º)- O povo da Avenida Delfino Cerqueira, presisa dar uma volta enorme para poder chegar a determinado ponto. Existe a Lei Nº 21/61, aprovada por esta Edilidade que desapropria um terreno que liga a Rua Maria Rosa a Delfino Cerqueira e cuja Lei ainda não foi cumprida pelo Senhor Chefe do Executivo;

2º)- O prédio da Escola Mixta da Pedreira necessita de pintura e limpeza. Não existe um bico de luz na sala de aula e quando o tempo escurece [illegible] chuvas, ou no inverno, deve haver dificuldade para a Professôra ministrar ensinamentos e para os alunos por falta de visibilidade.

3º)- Na entrada da Rua Da. Virginia, existe uma pedra que deve ser removida, existe também tubos e tambores para receberem águas pluviais. Há necessidade dos tambores serem substituidos por tubos de cimento e serem mantidos limpos para evitar entupimentos que desviam a água para o meio da Avenida Dr. Delfino Cerqueira, esburacando-a. Nessa Mesma Rua Da. Virginia, há necessidade de reparação e limpeza e que apesar de ter tres postes, ficou sem iluminação pública. Em frente ao número 129 existe uma passagem de água atravessando à rua, coberta com madeira que está apodrecendo. Há necessidade da colocação de tubos de cimento. No final da Rua Da. Virginia, não existe espaço para a manobra e saída para carros; Há necessidade da Prefeitura mandar examinar técnicamente a possibilidade de construir um pequeno jardim, rodeado por um balão para os carros fazerem manobras de volta.

4º)- Na 2ª Travessa da Av. Delfino Cerqueira, há necessidade de acertar a rua, limpeza na entrada da referida Rua e existem tambores para recebimento de águas pluviais e que se acham entupidos; Nessa Travessa não existe luz domiciliar e os que ali residem solicitam empenho do Sr. Prefeito para resolver essa situação.

5º)- Há necessidade de serem determinados estudos técnicos, quanto ao controle das águas pluviais que estão esburacando tôda a Rua Delfino Cerqueira. Nessa Avenida existe uma curva muito forte, devido a Barbearia Nº 365, cujo local também merece estudo técnico no sentido de ser feita uma ligação direta, evitando assim uma curva tão acentuada,

CONTINUAÇÃO DA INDICAÇÃO Nº 36/63

Fls Nº 2

pois um carro sem direção poderá atingir aquela Barbearia e causar graves acidentes.

Sala das Sessões, 9 de abril de 1.963.

Ass. Orlando Pinto de Almeida

Ao Senhor Prefeito Municipal
para as devidas providências.

Antônio Arlindo Nastulevitie
15/4/63.