PP-OR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
GABINETE DO PREFEITO
SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÃO LEGISLATIVA
ATOS OFICIAIS

Ofício Gabinete – 363/2012. JC

Pelotas-RS, 24 de abril de 2012.

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício legislativo nº. 0026/2012, referente à proposição do Vereador José Sizenando de número 000019/2012, encaminhamos em anexo parecer do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP.

Aproveitamos a oportunidade para colocarmo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e renovamos protestos de estima e consideração.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Otávio M. Soares
Superintendente de Ação Legislativa
Gabinete do Prefeito

Exmo. Sr.
Luiz Eduardo Brod Nogueira
DD. Presidente da Câmara Municipal
Pelotas- RS

Ao SANEP.

Em 26.01.2012.

Otávio M. Soares
Superintendente de Ação Legislativa
Gabinete do Prefeito

Vá Supop, para providências.

Em 30/01/12

Eng. Ubiratan Pierobom Arbemo
DIRETOR PRESIDENTE
-SANEP-

SUPOP

A CEP, para informar.

Em 31/01/12

Eugênio Osório Magalhães
Superintendente Operacional
SANEP

CEP|SUPOP

EXECUTAMOS SERVIÇO DE LIMPEZA NA TRAVESSIA PRÓXIMO AO Nº INDICADO, PORÉM SABEMOS QUE QUANDO HÁ GRANDES PRECIPITAÇÕES ACUMULA PLUVIAL ESCOANDO AOS POUCOS DEVIDOS A GALERIA CENTRAL DA AV DOMINGOS DE ALMEIDA ESTAR COMPROMETIDA, SALIENTO QUE NO ANO PASSADO A DIREP NOS SOLICITOU QUE INDICASSEMOS OS PONTOS CRÍTICOS NA DRENAGEM PÓIS HAVIA PROJETO PARA RECUPERAÇÃO, ONDE CONTUAMOS A GALERIA DA AV. DOMINGOS DE ALMEIDA, ALÉM DE OUTROS.

EM 13/02/12

Aldemir Ramão Silveira
Chefe da CEP
SANEP

SUPOP

Visto. Ao conhecimento do DIMEP

Em 14/02/12

Eugênio Osório Magalhães
Superintendente Operacional
SANEP

Encaminhado ofício nº 176/2012, ao Gabinete do Prefeito, informando a execução do serviço.

Retorne à APLAC, para se manifestar quanto ao despacho da CEP, no que se refere ao problema de drenagem.

Em 05/03/12

Eng. Ubiratan Pierobom Arbemo
DIRETOR PRESIDENTE

PLAC - INFORMAÇÃO

Lemos do parecer que, se a tubulação existente no local está comprometida (por quebra ou entupimento) deverá ser recuperada com o desentupimento ou com a substituição de tubos danificados.

Claudio Adir Tajes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-RS 008060

Em 13/03/2012

Retorne ao DIREP.

CEP/SUPOP

Conforme solicitado pelo Diretor Presidente Substituto Sr. Maurício Talamini, informamos que é preciso manutenção em toda a extensão que é 157m, salientamos ainda que terá que se fazer substituição na grande maioria da tubulação por estarem deteriorados além de totalmente vedado pelas raízes de árvores ao longo do percurso, além de ter de refazer as mais de 40 caixas de visitas por estarem estufadas e com tampas desconexas. Informamos também que não temos estrutura para execução de tal obra.

Em 13/04/12

Aldemir Ramão Silveira
Chefe da CEP
SANEP

Ao CEP, para levantamento de materiais necessários à implantação da galeria.

Em 02/04/12

Carlos Mauricio Talamini
Diretor Presidente Substituto
SANEP

SUPOP

Ao conhecimento do DIREP.

Em 10/04/12

Eugênio Osório Magalhães
Superintendente Operacional
SANEP

SUPOP

Ao CEP

Em 04/04/12

Eugênio Osório Magalhães
Superintendente Operacional
SANEP

À DSG, para informar o Gabinete do Prefeito, conforme informações da SUPOF/CEP.

Em 19/04/12

Em tempo: Enviado ofício nº 387/11, ao Gabinete do Prefeito, com as informações.

Em 19/04/12

Carlos Mauricio Talamini
Diretor Presidente Substituto
SANEP