INDICAÇÃO Nº 465/2021
Data: 16 de agosto de 2021

Ementa: sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, faça os reparos devidos nas duas rotatórias localizadas ao lado do viaduto da AACC, na BR-163, substituindo o meio-fio tradicional por concreto usinado inclinado, a exemplo do utilizado nas rotatórias da região central da cidade rondonense.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Prefeito Municipal, apresentando a sugestão do Vereador que abaixo subscreve para que o mesmo autorize o setor competente desta Municipalidade, a realizar uma simples, mas importante melhoria na zona urbana da cidade rondonense.

A presente Indicação visa justamente sugerir a execução de reparos nas duas rotatórias localizadas ao lado do viaduto da AACC, na BR-163, substituindo o meio-fio tradicional por concreto usinado inclinado, a exemplo do utilizado nas rotatórias da região central da cidade rondonense.

Conforme revelam as fotos em anexo, o meio-fio atual está praticamente destruído, gerando transtornos e inclusive deixando material sobre a pista de rolamento e contribuindo na ocorrência de pequenos acidentes de trânsito, envolvendo especialmente motocicletas e ciclistas que passam pelo referido local. E isto pode ser facilmente corrigido com a utilização de concreto usinado, em formato inclinado, já que no local há grande fluxo de veículos pesados e de grande porte.

Desta forma, e considerando a justificativa acima apresentada este Vereador fica no aguardo do pronto atendimento desta Indicação por parte do Executivo Municipal.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.
Plenário Ariovaldo Luiz Bier, em 16 de agosto de 2021.

CLAUDINHO
Vereador



