
INDICAÇÃO

Indico ao Diretor Executivo do SAAE, nos termos do art. 152 do Regimento Interno, para que através do setor competente da Autarquia, realize com urgência o conserto do vazamento de água no cruzamento das Ruas Flamboyant com Jasmins defronte ao numeral 187 bem como os reparos necessários na pavimentação asfáltica após o conserto do vazamento.

Sala das Sessões, 1º de março de 2021.

DR. MARCELO MIRANDA
VEREADOR - REPUBLICANOS


2021/2/19 17:48


2021/2/19 17:48


2021/2/19 17:48