I N D I C A Ç Ã O

Assunto: *Sugerindo ao Prefeito realizar manutenção em bueiro localizado na Rua Waldemar Pereira Mathias, nº 190, no Jardim Morada do Sol.*

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos do art. 152 do Regimento Interno, para que através do setor competente da Municipalidade, realize a devida manutenção do bueiro localizado na Rua Waldemar Pereira Mathias, nº 190, no Jardim Morada do Sol, tendo em vista que o mesmo encontra-se em tampa.

Sala das Sessões, assinado e datado eletronicamente.



MARQUINHO MOREIRA
Vereador – REPUBLICANOS

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO FELICIO MOREIRA:20416143822
Dados: 2024.01.22 16:05:44 -03'00'

Documento assinado eletronicamente pelo(s) autor(es), nos termos da Medida Provisória *nº* 2.200-*1, de 27 de julho de 2001, em conformidade com as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).*