CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Avenida Queiroz Júnior, 639 – Bairro Praia – Itabirito – MG – CEP 35450-228
(31) 3561-1599 - www.itabirito.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 029/2021

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa, nos termos regimentais, solicitar ao Sr. Prefeito Municipal, providenciar por meio da secretaria competente, que seja realizado a pintura de um redutor de velocidade. E a verificação da viabilidade da mudança da placa de sinalização do redutor de velocidade situado no Bairro Saudade, Rua Rodrigues Silva, próximo ao número 178.

JUSTIFICATIVA: Tal indicação faz parte de uma solicitação dos moradores que estão reclamando da falta de pintura e a proximidade da placa de sinalização do redutor de velocidade. Está situação faz com que os motoristas só identifiquem o redutor quando já estão em cima dele.

Sala das Reuniões, 24 de Maio de 2021.

LEANDRO SILVA MARQUES
VEREADOR

PROTOCOLO
DATA 21/05/21
RECEBIDO POR

APROVADO
EM 24/05/21
PRESIDENTE