CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

INDICAÇÃO Nº 2485 /2023

INDICO, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, ao Senhor Prefeito Municipal, a manutenção, limpeza e o conserto da tampa do bueiro localizado na esquina das ruas Nações Unidas e Capitão Luiz Pimenta, Parque Bitarú.

JUSTIFICATIVA

Em diligência, nossa equipe verificou a necessidade de reconstrução da tampa de bueiro localizado no endereço acima.


Por conta do equipamento estar com a tampa quebrada, está acumulando sujeira e dificultando a drenagem de água do local.

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA

São Vicente, 10 de outubro de 2023

HIGOR FERREIRA
Vereador

À PREFEITURA
São Vicente, 10 / 10 / 23


MECÂNICA
E SERVIÇOS