Indicação n.° 258/2017

CÂMARA MUNICIPAL

Encaminha-se ao Sr. Prefeito.
Dracena, 20 de março de 2017.

_____
Rodrigo Rossetti Parra
= Presidente =

Senhor Presidente:

Indico ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia Casa de Leis, juntamente com o setor competente, a necessidade urgente de remodelação do redutor de velocidade localizado na Avenida Presidente Roosevelt, esquina com a Rua Dr. Gastão Vidigal.

De acordo com os moradores, a lombada não obriga os condutores a reduzirem a velocidade, colocando em risco a vida de pedestres que passam por aquele local.

Tendo em vista a preocupação com o bem estar dos munícipes residentes neste bairro, espera-se atendimento em breve.

SALA DAS SESSÕES "DR. JOÃO HOLMES LINS"
Dracena, 20 de março de 2017.

Victor S. Almeida Palhares
= Vereador - PP =