CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

ENCAMINHE-SE
Em 06 / 02 / 17
Presidente

INDICAÇÃO Nº 007/17

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

INDICO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. Wilson Almeida Lima, para que tome as devidas providências junto ao setor competente, no sentido de efetuar a manutenção e a reforma da escola Profª.Abigail Martins, localizada no Bairro da Barra do Ribeira, neste Município, pois a mesmo se encontra em péssimo estado. Segue anexo o relatório da direção da escola.

PLENÁRIO VEREADOR MUNITOR CARDOSO EM

06/02/17

WALTER BORGES DE ANDRADE
Vereador – PSL

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE IGUAPE
PROTOCOLO
Recebido
em 06 / 02 / 2017
Hora: 10 : 29
Funcionário

Rua das Neves, nº 01 – CEP 11920-000 – Cx. Postal 124 – Iguape – SP – Fone (013) 3841-1040 – Fax (013) 3841-1656
www.camaraiguape.sp.gov.br – camaraiguape@terra.com.br

DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO

EMEIEF "Prof.ª Abigail Fortes Martins"
Rua E, nº 115 – Balneário Veleiros da Juréia – Barra do Ribeira – Iguape/SP,
CEP 11920-000 – Tel. (13) 3849-1137
E-mail: emeifabigailfortes@hotmail.com

Iguape, 21 de setembro de 2016.

Ofício n.º 027/2016

Assunto: Manutenção predial

Solicitamos com urgência o envio de pessoal para manutenção no prédio da escola, conforme listagem abaixo:

- *Manutenção hidráulica:*
  - *Limpeza da fossa séptica, que de tão cheia, está causando problemas no encanamento, que está transbordando no banheiro feminino, na lavanderia e na cozinha. É o problema **mais urgente**, pois qualquer torneira que fique aberta acaba subindo água para as dependências citadas. Também há o transtorno de as crianças que vêm à escola de sapato aberto e pisam na água do chão do banheiro, podendo contrair doenças, além de todos ficarem sujeitos a acidentes por conta do chão ficar escorregadio. Já solicitado no Ofício n.º 038/2015.*
  - *Desentupimento do tanque da lavanderia.*
  - *Troca dos sifões da cozinha, que estão vazando e deixando o ambiente enlameado, propício a acidentes.*
  - *Conserto da torneira da cozinha, que não se mantém fechada.*
  - *Instalação de uma tampa no ralo da cozinha, que fica em frente à pia e estando aberto pode causar acidentes às merendeiras.*
  - *Conserto de uma das pias do banheiro feminino, que está vazando o cano de entrada de água para a torneira.*
  - *Conserto da válvula Hidra de um dos sanitários femininos.*
- *Manutenção elétrica:*
  - *Algumas lâmpadas estão faltando.*
  - *Revisão da fiação elétrica, pois está envelhecida e muitas vezes as lâmpadas das salas de aula se apagam sem motivo algum.*
  - *Troca dos interruptores que são antigos e estão quebrados, principalmente aqueles que foram depredados na última invasão.*
  - *Instalação de holofotes da parede do fundo da biblioteca na direção da quadra, pois há pontos cegos para o vigia à noite.*
- *Manutenção predial:*
  - *Conserto do telhado da cozinha, que está com goteira, e em dias de chuva, a água escorre pelo ponto de luz, havendo risco de explosão da lâmpada.*
  - *Troca da tampa da fossa, que já foi solicitado em ofícios anteriores, mas nunca foi solucionado. O problema de a fossa estar muito cheia deve estar relacionado com isso, pois com as chuvas e a tampa quebrada, a fossa está sobrecarregada de água.*
  - *Limpeza da caixa d'água.*
  - *Instalação de portão nas arquibancadas. Conforme Ofício n.º 008/2015, solicitando isolamento da escada que dá acesso às arquibancadas, pois é muito alta, colocando as crianças em perigo constante. No momento, estão isoladas com telhas e madeiras.*