ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 - Fone (051) 652-1399

À
CÂMARA DE VEREADORES DE BUTIÁ
NESTA.

Vereadores da COM.SERV.PÚB. E OBRAS PÚBLICAS, vem na forma regimental apresentar a seguinte:

INDICAÇÃO Nº 270/96 — INDICA O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, BEM COMO O CORTE DA VEGETAÇÃO QUE MARGEIA AS MESMAS, ALÉM DA LIMPEZA DE BUEIROS.

CONSIDERANDO que esta Comissão verificou " in loco" as pésimas condições de conservação de estradas vicinais do nosso interior;

CONSIDERANDO que já ingressamos na temporada outono-inverno, período de condições climáticas desfavoráveis para o trânsito em estradas de chão;

CONSIDERANDO o pedido daquela comunidade do interior para a agilização de solução para a trafegabilidade e conservação destas estradas;

INDICA a COMISSÃO DE SERIÇOS PÚBLICOS E OBRAS PÚBLICAS desta Casa, para que a Secretaria de Obras e Saneamento, atenda ao pedido para a comunidade do interior que solicita o patrolamento, o corte da vegetação à beira da estradas e a limpeza de bueiros.

Sala das Sessões, 01 de Abril de 1996.

Cecília K. Medeiros

Verª Cecília K. Medeiros/PMDB
PRES.COM.SERV.PÚB. E OBRAS PÚBLICAS

Ver. Antônio C. Oliveira/PPB
SECRETÁRIO

Ver. Manoel J.Martinez/PMDB

Ver. Adroaldo C. da Silva/PSB

Ver. Cândido V. da Silva/PTB

Scanned with CamScanner

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUTIÁ
Rua do Comércio, 566 - Fone (051) 652-1399

Relatório de Viagem

Data 28/MARÇO/96 | Horário Saída 08:30hs/ Retorno: 12:15hs

Local Interior do Município

COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS PÚBLICAS

Solução/Relatório

Esta Comissão esteve à pedido dos Moradores do Interior do Município, vistoriando as condições das chamadas estradas vicinais.Comprovamos pessoalmente a situação caótica das mesmas, conforme nos foi denunciado.Realmente, as estradas do Interior merecem mais atenção do Município, em razão das condições de trafegabilidade serem quase inexistentes, ocasionado por abandono de autoridades responsáveis por esta área.Em alguns trêchos, como adiante do Balneário Ponte de Arame, torna-se impossível a passagem de um veículo por outro. Os veículos de carga pesada tem dificuldades em descer e subir ladeiras em função de valos ocasionados pela erosão atravessarem a estrada de ponta a ponta, havendo inclusive riscos de acidentes.Alguns boeiros estão entupidos por areia e cascalho e o mato que margeia a estrada, já está avançando para a pista de rolamento, diminuindo o leito da mesma e prejudicando a visibilidade dos motoristas.Urge, em caráter emergencial, o patrolamento destas estradas, pois se assim continuar vai inviabilizar o escoamento da produção da temporada de outono/inverno que se aproxima. É a conclusão desta Comissão.

Butiá, 29 de Março de 1996.

Ver.Cecília K. Medeiros
PRESIDENTE

Ver.Antônio C.Oliveira
SECRETÁRIO

Ver. Manoel J. Martinez

Ver. Cândido V. da Silva

Scanned with CamScanner