INDICAÇÃO Nº 0178-2015
Data: 14 de setembro de 2015
Protocolo: 1727-2015

Ementa: sugere que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, efetue melhorias nas sinalizações horizontal e vertical das travessias elevadas e redutores de velocidade instalados na sede deste Município.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Chefe do Executivo Municipal, sugerindo que o mesmo autorize o setor competente desta Municipalidade a efetuar melhorias nas sinalizações horizontal e vertical das travessias elevadas e redutores de velocidade instalados na zona urbana da cidade rondonense.

A falta de sinalização tem gerado alguns transtornos para a comunidade e visitantes, que acabam por não reduzir a velocidade a tempo.

Sendo assim, o ideal é efetuar uma completa verificação de todas as travessias elevadas e redutores de velocidade existentes na cidade, instalando placas onde há falta e efetuando novas pinturas de sinalização horizontal. Desta forma, o problema acima citado será resolvido em sua integralidade.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.
Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2015.

ILARIO HOFSTAETTER - ILA
Vereador

Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondom
Discutido e Votado em:
Obtendo o seguinte resultado:

JOSOÉ REINALDO PEDRALLI – 1º SECRETÁRIO