Indicação nº 062 / 2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida

INDICO, nas formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo Dr. Geraldino Barbosa de Oliveira Jr., para que faça gestões junto aos Departamentos Competentes, com **URGÊNCIA**, para que sejam feitos reparos na **RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PRÓXIMO AO NÚMERO 108, BALNEÁRIO REDENTOR.**

JUSTIFICATIVA

Requeiro ao Poder Executivo e sua Administração Municipal, dentro de suas possibilidades e comprometimento com seus moradores, a execução dos reparos descritos abaixo.

Constatei em minha visita ao local que será necessário manutenção da rua mencionada. Nota-se claramente problemas com buracos. É de suma importância oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bem como o deslocamento das pessoas que utilizam aquela via, uma vez que, devido às más condições oferecidas, prejudicam os direitos de ir e vir dos transeuntes.

Plenário dos Emancipadores, 27 de janeiro de 2021,

Emerson Rodrigues

GRYLLO

Vereador – PSDB