Câmara Municipal de Barrinha
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Humberto Biancardi, 110 - Barrinha, SP - CEP: 14860-000 - (16) 3943-2060
http://www.barrinha.sp.leg.br - camara@barrinha.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº _____ /2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de realizar o devido REPARO NO ESGOTO ENTUPIDO, localizado na Rua Marechal Rondon, na altura do nº 619.

EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA:

O vereador que esta subscreve vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de realizar o devido REPARO NO ESGOTO ENTUPIDO, localizado na Rua Marechal Rondon, na altura do nº 619.

JUSTIFICATIVA:

Moradores têm reclamado da falta de cuidado do Poder Público no referido local, tendo inclusive entrado em contato com este Vereador para que a situção seja sanada o mais rápido possível, pois os munícipes estão sujeitos a vários perigos com a situação mencionada. O problema ainda ocasiona mau cheiro que incomoda os munícipes locais e demais transeuntes. Vale ressaltar que a solicitação em questão, se solucionada, trará um ambiente mais seguro e agradável para sociedade, favorecendo o bem estar de todos os moradores e demais cidadãos que ali transitam diariamente.

Sala das Sessões José Roberto Binhardi, em 22 de Novembro de 2021

Vicente De Paula Martins Da Silva Filho
Professor Vicente (PTB) - Autor

Proposição redigida por Paulo Felipe Ferreira Barroso

Lida na sessão de 22/11/2021
Secretaria - Providenciado em: ___/___/___

Vicente De Paula Martins Da Silva Filho - 1º Secretário

Despacho em 22/11/2021
Ofício nº _____/_____

Lincoln Petrus De Castro - Presidente

Câmara Municipal de Barrinha
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Humberto Biancardi, 110 - Barrinha, SP - CEP: 14860-000 - (16) 3943-2060
http://www.barrinha.sp.leg.br - camara@barrinha.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº _____ /2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de realizar o devido REPARO NO ESGOTO ENTUPIDO, localizado na Rua Marechal Rondon, na altura do nº 619.



Proposição redigida por Paulo Felipe Ferreira Barroso

Lida na sessão de 22/11/2021
Secretaria - Providenciado em: ___/___/___

Vicente De Paula Martins Da Silva Filho - 1º Secretário

Despacho em 22/11/2021
Ofício nº _____/_____

Lincoln Petrus De Castro - Presidente