AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS – ESTADO DA BAHIA

REQUERIMENTO Nº _____/2025

Requer o envio de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** sobre o motivo pelo qual ainda não foi realizado o serviço de reparo na Tampa da Caixa de Esgoto - Rua Argélia, nº 465, São Francisco. Tal solicitação justifica-se pelo risco iminente de acidente e pela necessidade de garantir a segurança de todos os pedestres que utilizam a via. Além disso, solicita-se informações sobre o prazo previsto para a execução do serviço.

Prezados edis,

Cumprimentando-os cordialmente, este vereador que abaixo lhes subscreve, em defesa do interesse coletivo dos munícipes desta cidade, com espeque nos artigos 83, III; 98, IX; e 110, todos constantes na Resolução 005/2017, vem apresentar a seguinte proposição legislativa como se segue.

Encaminhamento de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** sobre o motivo pelo qual ainda não foi realizado o serviço de reparo na Tampa da Caixa de Esgoto - Rua Argélia, nº 465, São Francisco. Tal solicitação justifica-se pelo risco iminente de acidente e pela necessidade de garantir a segurança

de todos os pedestres que utilizam a via. Além disso, solicita-se informações sobre o prazo previsto para a execução do serviço.

JUSTIFICAÇÃO

Ocorre que, segundo relatos dos moradores, o local encontra-se com a tampa quebrada, oferecendo risco iminente de acidentes, especialmente para pedestres, como ocorreu recentemente com uma idosa que sofreu uma queda no local. (Foto em anexo)

Além do risco de acidente, a falta da tampa tem causado o vazamento de mau cheiro, afetando a qualidade do ar e a saúde dos moradores e transeuntes. Este problema tem gerado desconforto e preocupação entre os cidadãos da região.

É importante destacar que, a manutenção das vias públicas é uma responsabilidade da administração municipal, visando garantir a segurança e o bem-estar de seus cidadãos.

Portanto, **solicito** que sejam realizadas as medidas necessárias para a manutenção corretiva e preventiva no local, bem como instamos informações detalhadas sobre as ações planejadas ou em andamento para solucionar essa situação e o prazo previsto para a execução.

Nestes termos, espera atendimento.
Ilhéus, Bahia, 28 de março de 2025.

TANDICK RESENDE DE MORAES JUNIOR

Vereador



Gabinete do vereador Dr. Tandick Resende
Rua J. J. Seabra S/N, Centro – Ilhéus – Bahia – Brasil
CEP 45653-280, Telefax 073 2101-2600-www.camaradeilheus.com.br
E-mails: drtandick@gmail.com