INDICAÇÃO Nº 1332/2021

Conserto do forro de PVC do Centro Comunitário da Linha Km 41.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, conserto do forro de PVC do Centro Comunitário da Linha Km 41.

Atualmente o forro de PVC apresenta problemas de fixação, o que pode ocasionar a queda do mesmo, assim, gerando riscos aos frequentadores do local.

Sabemos da importância e utilidade que estes centros proveem a população no atendimento a diversas necessidades locais, oferecendo maior organização comunitária, o que é muito importante para os gestores municipais.

Diante do exposto, se faz necessária a indicação.

SALA DAS SESSÕES, 19 de outubro de 2021.

CHUMBINHO SILVA