Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 28/03/18
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 259, DE 2018.

(Autor: Vereador Serginho Ribeiro/ PPL)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

O Vereador Serginho Ribeiro/PPL, nos termos que regem o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, propõe a Mesa Diretora, após sua leitura no Pequeno Expediente, seja encaminhada esta Indicação ao Poder Executivo Municipal, perante a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas a manutenção de tampa de bueiro em frente ao número predial 280, Bairro São Cristóvão.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 28 de março de 2018.

Serginho Ribeiro
Vereador / PPL

Justificação

No local supracitado foi identificado *in loco* que a tampa do bueiro está quebrada, oferecendo risco aos transeuntes que diariamente passam pela área, portanto solicito providências urgentes para a restauração do bueiro. Sem mais para o momento, gostaria de renovar meus votos de elevada consideração.

CONFERIDO DIRETORIA LEGISLATIVA

