CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

INDICAÇÃO Nº 476 / 2021

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa., na forma regimental, que seja sugerido ao Chefe do Executivo, através da Secretaria responsável, a intervenção do município para realizar a reforma do redutor de velocidade da rotatória da Rodovia dos Inconfidentes 356 no acesso 2.

JUSTIFICATIVA:

Faz-se necessário a reforma do redutor de velocidade no acesso 2 de Itabirito pois o fluxo de veiculo é grande e o redutor encontra-se danificado com ferragem exposta como mostra foto em anexo, colocando em risco de acidentes.

Sala das Reuniões, em 26 De Abril De 2021.

EDSON GONCALVES JUNIOR:04123493610 Assinado de forma digital por EDSON GONCALVES JUNIOR:04123493610 Dados: 2021.04.23 16:48:59 -03'00'

Vereador
Dr. Edson

PROTOCOLO
DATA 23/04/21
RECEBIDO POR

APROVADO
EM 26/04/21
PRESIDENTE


Indicação redutor de velocidade