Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 647/21

****

Reparos na guia de sarjeta em terreno localizado na Avenida Santos Dumont, ao lado do número 1775, no Novo Parque São Vicente.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal a realização de reparos na guia de sarjeta em terreno localizado na Avenida Santos Dumont, ao lado do número 1775, no Novo Parque São Vicente, pois devido as irregularidades no local, a água tem ficado parada, proliferando o mosquito aedes aegypti e causando mal cheiro nas redondezas.

Câmara Municipal de Birigüi,

Em 18 de janeiro de 2.021.

SERPRO
Assinado Digitalmente por:
EVERALDO ROQUE SANTELLI
Assinado em:
19/10/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

EVERALDO ROQUE SANTELLI,
VEREADOR.

Câmara Municipal de Birigüi - SP
PROTOCOLO GERAL 3471/2021
Data: 20/10/2021 - Horário: 09:00
Legislativo - IND 647/2021