INDICAÇÃO 369 / 2024

Exmo. Sr.
Igor Jonas Souza Costa
Presidente da Mesa Diretora
Câmara Municipal de Congonhas

O Vereador que o presente subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes, ouvido o plenário vem indicar ao Executivo Municipal que encaminhe ao Departamento competente, solicitando manutenção na ponte localizada entre as ruas Dr. Vitorino e Travessa Eduardo Palmiere.

Justificativa:

Tal pedido se faz necessário, para garantir a segurança dos munícipes que utilizam a ponte de acesso entre os dois bairros, tendo em vista que a ponte se encontra com a estrutura comprometida causando riscos aos usuários. Segue foto anexa e cópia do laudo emitido pela Defesa Civil.

Plenário, 04 de julho de 2024.

Averaldo Pereira da Silva (Pica-Pau)
Vereador

Câmara Municipal de Congonhas
PROTOCOLO GERAL 2206/2024
Data: 11/07/2024 - Horário: 12:11
Legislativo

Congonhas CÂMARA MUNICIPAL

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama



Câmara Municipal de Congonhas
Rua Dr. Pacífico Homem Júnior, 82, Centro, **Congonhas/MG** – Telefone: (31) 3731-1840 – E-mail: camara@congonhas.mg.leg.br
www. **congonhas**.mg.**leg**.br









Câmara Municipal de Congonhas
Rua Dr. Pacífico Homem Júnior, 82, Centro, **Congonhas/MG** – Telefone: (31) 3731-1840 – E-mail: camara@congonhas.mg.leg.br
www. **congonhas**.mg.**leg**.br

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL
CONGONHAS

N° 418/2024 N° Registro de atendimento:

Data:03/07/2024

Endereço: Rua Dr. Vitorino / Travessa Eduardo Palmiere

Solicitante: Câmara Municipal de Congonhas (Averaldo Pereira da Silva)

Número de moradores: N/S

Relatório: Atendendo à solicitação do Ofício nº235/CMC/GAP/24, a Defesa Civil compareceu ao local mencionado acima e constatou que a estrutura de sustentação da passarela sobre o rio Maranhão, que liga a Rua Dr. Vitorino à travessa Eduardo Palmierie, apresenta comprometimento na sua base. Recomenda-se ações imediatas para evitar danos futuros. Além disso, há extrema preocupação com os corrimões de proteção (guarda-corpos), os quais estão enferrujados e quebrados. Este local é uma passagem frequente de pedestres, sendo essencial que a SEMOBI seja informada para providências adequadas no local.

Segue o relatório de vistoria 356/2021 realizado pela Defesa Civil

Gilmar Felix de Araújo
Coordenador de Defesa Civil