Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebi em 10/05/13
Kielde S. Mayer
Diretoria de Plenário e Apoio às Sessões

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Lido em 13/05/13
Gugu Bueno
Vereador - 1º Secretário

INDICAÇÃO Nº. 491, DE 2013.
(Autor: Paulo H. Porto Borges – PCdoB)

Solicita melhorias na estrutura física da Escola Municipal Florêncio Carlos de Araújo Neto – Bairro Guarujá.

Exmo. Senhor:
Marcio José Pacheco Ramos
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Cascavel – Paraná.

Senhor Presidente,

Com fundamento no Art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o vereador que a subscreve, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para leitura e conhecimento do Plenário e depois despachada ao Exmo. Senhor *Prefeito Municipal de Cascavel, solicitando a seguinte medida de interesse público:*

1- Que o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Educação realize a Reforma e ampliação da Escola Municipal Florêncio Carlos de Araújo Neto – Bairro Guarujá, incluindo revisão total da rede elétrica, adequação da escola para a acessibilidade, colocação de telhas translúcidas no ginásio de esportes, e a construção de amplo refeitório com cozinha, entre outras melhorias, conforme projeto já elaborado pela referida Secretaria.

2- Que o Poder Executivo através da CETTRANS e Secretaria de Serviços e Obras Públicas, realize estudo para o alargamento da Avenida Gralha Azul no trecho ao lado da referida escola, e o desvio do tráfego de veículos pesados da Rua dos trevos para a Rua Aparício Domingos da Silva, a qual necessita ser asfaltada e interligada com a Rua Aparecida do Norte nas imediações do Loteamento Jardim Quebec.

É a Indicação. Sala de Sessões.
Cascavel, 10 de maio de 2013.

Paulo H. Porto Borges
Vereador – PCdoB

Justificação:

A presente proposta legislativa tem como objetivo atender a reivindicação daquela comunidade escolar, que está enfrentando sérias dificuldades para desenvolver um trabalho de qualidade junto aos seus educandos. Entre os principais problemas constatados *em visita a escola está: a falta de espaço físico, a precariedade do prédio antigo, com sérias* avarias, necessitando de ampliação, especialmente a construção de refeitório e saguão coberto, além da dificuldade para a acessibilidade de alunos com deficiência, a precariedade da rede elétrica do prédio, que necessita ser totalmente revisto, e no ginásio as lâmpadas permanecem ligadas o dia todo, situação que pode ser resolvida com a colocação de telhas translúcidas, além da necessidade da revitalização da pintura de todo prédio.

A escola possui amplo terreno que pode ser aproveitado para a ampliação, garantindo a implantação da Educação em Tempo Integral, reivindicação antiga daquela comunidade.

Também se faz necessária à readequação do sistema viário nas redondezas da escola, especialmente o desvio do tráfego pesado (ônibus e caminhões), que prejudicam o trabalho pedagógico, devido a excesso de ruídos, a falta de segurança para as crianças e pais, e a trepidação provocada por estes veículos, que possivelmente contribuiu para as avarias na estrutura do prédio.