INDICAÇÃO Nº1231/2025 RELEVANTE

AUTORIA DO VEREADOR (A): WELLINGTON GENTIL

SÚMULA: Arrumar a estrutura de proteção “Guard Rail” da ponte existente na Rua Cardoso, próximo a Escola Municipal Luiz Carlos Prestes, no final do Núcleo Habitacional João Goulart.

CONTEÚDO DA INDICAÇÃO:

O vereador que esta subscreve, obedecendo aos trâmites legais que constam no Regimento Interno em vigência nesta Casa de Leis, sobremaneira no Capítulo IV – das Indicações, em seus Artigos 209, 210 e 211, solicita que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal, contendo a seguinte reivindicação:

Sugere que seja refeita a estrutura de proteção “Guard Rail” da ponte existente na Rua Cardoso, próximo a Escola Municipal Luiz Carlos Prestes, no final do Núcleo Habitacional João Goulart.

Justificamos este pedido, salientando que, a estrutura está quebrada e necessita ser refeita, pois está colocando em risco os pedestres e motoristas que por ali passam, conforme demonstram as fotos em anexo. Daí a necessidade urgente da obra sugerida.

Sala das sessões, data da assinatura eletrônica.

Wellington Gentil
Vereador

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2025 13:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p57c284a8b603f.





ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2025 13:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p57c284a8b603f.





Câmara Municipal
de Apucarana

Assinado Digitalmente por:
WELLINGTON JOSE ANTONIO
FRANCISCO DE OLIVEIRA
28/08/2025 13:38:10
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/08/2025 13:38 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p57c284a8b603f.