INDICAÇÃO Nº 534/2015

Troca de braços e lâmpadas dos postes localizados na Vila Becker.

Senhor Presidente,

Os Vereadores que esta subscrevem, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICAM

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja feita a troca de todos os braços e lâmpadas nos postes localizados na Vila Becker.

As ruas internas do referido bairro estão com a iluminação fraca, não correspondendo com o desenvolvimento local. Sabemos que a falta de iluminação é fator de vários tipos de problemas para a população, sendo um dos motivos responsáveis pela falta de segurança, principalmente para os moradores.

Tendo em vista que no bairro Vila Becker estão localizadas vários próprios públicos como o Hospital Regional, a Pontífice Universidade Católica, a Unidade de Pronto Atendimento, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Universidade Federal do Paraná e o Museu do Município de Toledo, é necessária a existência de condições estruturais favoráveis aos moradores e transeuntes do local.

SALA DAS SESSÕES, 21 de outubro de 2015.

LUCIO DE MARCHI

GENIVALDO PAES