



Câmara Municipal de Pedra Preta/MT
Gabinete do Vereador Ediérico da Silva Machado

INDICAÇÃO N° _____, DE 30 DE JANEIRO DE 2025

Senhor Presidente,

O Vereador subscritor, com base nos artigos 125 e 126 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer à Mesa Diretora o encaminhamento do presente expediente indicatório à Senhora Prefeita Municipal, **apontando a necessidade de realizar serviços de manutenção e melhorias no Terminal Rodoviário João Messias da Silva.**

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo atender a uma demanda urgente dos usuários do Terminal Rodoviário, onde sabemos que ali é um espaço de grande circulação de pessoas, servindo como ponto de chegada e partida para moradores e visitantes. No entanto, as atuais condições do local têm causado transtornos à população, usuários e proprietários de comércio que ali trabalham, tornando necessária uma intervenção imediata para garantir segurança, higiene e conforto aos usuários.

São muitos os serviços e manutenção que visam a melhoria do Terminal Rodoviário, entre eles são:

1. Troca ou limpeza da caixa d'água, garantindo a qualidade da água utilizada no local.
2. Substituição de lâmpadas queimadas, melhorando a iluminação e proporcionando maior segurança aos usuários.
3. Instalação de cestos de lixo, uma vez que atualmente não há nenhum disponível, o que dificulta a destinação correta dos resíduos e compromete a limpeza do ambiente.
4. Instalação de um bebedouro, oferecendo condições adequadas para que os passageiros e trabalhadores possam se hidratar.
5. Reparos nos banheiros, especialmente para sanar vazamentos no pé do vaso sanitário, promovendo um ambiente mais higiênico e adequado para o uso.
6. Correção de vazamentos no telhado da rodoviária e das salas existentes no local, pois, em períodos de chuva, há diversas goteiras que comprometem a estrutura e o conforto dos usuários.

A troca ou limpeza da caixa d'água se faz necessária para assegurar a qualidade da água consumida no local, evitando riscos à saúde pública. A iluminação deficiente compromete a segurança, sobretudo no período noturno, aumentando a vulnerabilidade de passageiros e trabalhadores. A ausência de cestos de lixo contribui para o acúmulo de resíduos no chão, prejudicando a conservação do espaço.

Além disso, a instalação de um bebedouro é essencial para o bem-estar de todos que utilizam a rodoviária. Já os problemas estruturais nos banheiros e no telhado comprometem a infraestrutura do local, tornando-o insalubre e inadequado para uso. A correção dessas falhas evitará maiores danos e custos futuros, garantindo um ambiente mais seguro e organizado para a população e visitantes do nosso município.


EDIÉRICO DA SILVA MACHADO
Vereador/União Brasil