



Câmara Municipal de Itabirito

INDICAÇÃO Nº ____, 18 DE MAIO DE 2026

Indica ao Poder Executivo Municipal a realização de limpeza de bueiros, bem como o levantamento e fixação das tampas ao nível da rua, na Rua Professor Diaulas, nº 349 e próximo ao nº 405, no Bairro Vila Gonçalo.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente à Secretaria competente, que sejam realizados os serviços de limpeza dos bueiros, além do levantamento e fixação das tampas ao nível da via pública, na Rua Professor Diaulas, nº 349 e próximo ao nº 405, no Bairro Vila Gonçalo.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária em razão das condições inadequadas dos bueiros localizados na Rua Professor Diaulas, nº 349 e próximo ao nº 405, no Bairro Vila Gonçalo, cujas tampas encontram-se desniveladas e sem a devida fixação, oferecendo riscos à segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Além disso, o acúmulo de sujeira e resíduos nos locais compromete o correto escoamento das águas pluviais, podendo ocasionar alagamentos, mau cheiro e transtornos aos moradores da região.

Dessa forma, a realização da limpeza, bem como o levantamento e fixação das tampas ao nível da rua, proporcionará mais segurança, melhor mobilidade urbana e melhores condições de infraestrutura para os moradores do Bairro Vila Gonçalo.

Sala de Reuniões, 18 de maio de 2026

EZIO PIMENTA
VEREADOR

Fotos Ilustrativas

Rua Professor Diaulas, nº 349 Bairro Vila Gonçalo



Rua Professor Diaulas próximo ao número 405 Bairro Vila Gonçalo

