



Câmara Municipal de Itabirito

INDICAÇÃO Nº 1428, 08 DE SETEMBRO DE 2025

Indico a manutenção e pintura dos quebra-molas localizados no Acesso 2 da BR-356, em Itabirito/MG, próximo ao Acesso II do bairro Country.

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência, nos termos do art. 148 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que seja encaminhada a presente indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que sejam acionados os órgãos competentes para a realização da manutenção e pintura dos quebra-molas localizados no Acesso 2 da BR-356, em Itabirito/MG, nas proximidades do Acesso II do bairro Country.

JUSTIFICAÇÃO

Os quebra-molas estão danificados e sem pintura devido ao trânsito intenso de caminhões pesados. O local apresenta pouca visibilidade à noite e tem registrado constantes acidentes, o que torna urgente a necessidade de manutenção e pintura para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

Sala de reuniões, 08 de setembro de 2025

WELLINGTON DANILO DOS
SANTOS:06371278622

Assinado de forma digital por
WELLINGTON DANILO DOS
SANTOS:06371278622
Dados: 2025.09.04 13:42:24 -03'00'

Wellington Danilo dos Santos
Vereador

APROVADO

EM 08/09/25

A
PRESIDENTE