



REQUERIMENTO Nº /2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

A vereadora que este subscreve, depois de ouvida a Casa, requer a V. Exa. que seja solicitado à **Secretaria Municipal de Educação** que sejam adotadas as seguintes providências na Escola Municipal Elvira Xavier de Melo, neste município:

- Avaliação quanto à necessidade de realização de pintura geral da unidade escolar, incluindo salas de aula, considerando indícios de desgaste e pontos de descascamento;
- Substituição do mobiliário do refeitório, com verificação das condições dos itens utilizados, incluindo cadeiras, e análise quanto à sua adequação à faixa etária atendida;
- Avaliação das condições do telhado da unidade, especialmente quanto à existência de possíveis pontos de infiltração;
- Necessidade de implantação ou adequação de espaço destinado à prática de atividades de educação física, considerando as condições atuais da área utilizada, a fim de garantir ambiente apropriado, seguro e adequado ao desenvolvimento das atividades;
- Verificação das condições do banheiro de uso dos funcionários, com análise quanto à necessidade de manutenção ou adequação das estruturas existentes;
- Avaliação das condições da cozinha e da despensa, considerando o espaço disponível e o estado do piso, com análise quanto à necessidade de melhorias estruturais;
- Verificação das condições do mobiliário da biblioteca, com análise quanto à necessidade de substituição ou adequação para melhor atendimento das crianças;



- Avaliação das condições da sala adaptada para funcionamento do 5º ano, incluindo mobiliário e pintura, com análise quanto à necessidade de melhorias;
- Verificação da necessidade de manutenção ou substituição da porta do banheiro de acessibilidade;

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 24 de abril de 2026.

Vereadora Camila Gonçalves de Araújo – Camila Mão Amiga

Justificativa

A presente proposição tem por finalidade acompanhar e fiscalizar as condições de funcionamento da Escola Municipal Elvira Xavier de Melo, a partir de observações realizadas em visita ao local, as quais indicam a necessidade de verificação técnica mais aprofundada por parte da Secretaria Municipal de Educação.

No que se refere à pintura da unidade escolar, foram observados indícios de desgaste e pontos de descascamento, inclusive em salas de aula, situação que pode comprometer não apenas a estética, mas também a conservação das superfícies e o ambiente de acolhimento destinado às crianças.

Quanto ao mobiliário do refeitório, verificou-se a utilização de itens que podem não estar plenamente adequados à faixa etária atendida, incluindo cadeiras, o que reforça a necessidade de análise quanto à substituição, visando melhores condições de uso, conforto e segurança durante a alimentação.

Em relação ao telhado da unidade, embora apresente características recentes, foram percebidos indícios pontuais que sugerem a possibilidade de infiltrações, o que demanda avaliação técnica preventiva, a fim de evitar danos estruturais e prejuízos aos ambientes internos.



No que diz respeito ao espaço destinado às atividades de educação física, observou-se que o local atualmente utilizado pode não oferecer condições ideais para a prática adequada das atividades, apresentando possíveis irregularidades no piso e improvisações na delimitação e utilização do espaço. Destaca-se, ainda, que em períodos chuvosos não há disponibilidade de espaço adequado para a realização dessas atividades, o que pode comprometer sua continuidade. Tal cenário reforça a necessidade de implantação ou readequação de área apropriada, garantindo melhores condições de uso, segurança e desenvolvimento das práticas.

Quanto ao banheiro de uso dos funcionários, foram identificados aspectos que sugerem a necessidade de manutenção, especialmente no que se refere às condições das portas, o que pode impactar na funcionalidade e nas condições de uso do ambiente.

Em relação à cozinha e à despensa, observou-se que o espaço disponível pode ser limitado frente à demanda da unidade, além de indícios de desgaste no piso, o que pode dificultar a higienização e a adequada organização do ambiente, tornando pertinente a avaliação para eventuais melhorias estruturais.


No tocante à biblioteca, verificou-se que o mobiliário pode não estar plenamente adequado para proporcionar conforto e funcionalidade às crianças, sendo relevante a análise quanto à substituição ou readequação dos itens, visando tornar o ambiente mais apropriado e atrativo.


Quanto à sala adaptada para funcionamento do 5º ano, observou-se a necessidade de avaliação tanto do mobiliário quanto das condições de pintura, considerando a importância de garantir um ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Por fim, no que se refere ao banheiro de acessibilidade, destaca-se a necessidade de reparo ou substituição da porta, considerando a importância de assegurar o pleno funcionamento e a adequada utilização do espaço.

Diante do exposto, entende-se necessária a atuação da Secretaria Municipal de Educação para a devida avaliação técnica das situações apontadas e a adoção das providências cabíveis, visando garantir melhores condições de infraestrutura, segurança, funcionalidade e qualidade no ambiente escolar.






















Câmara Municipal de
PARÁ DE MINAS



Av. Presidente Vargas, 1935, Senador Valadares | Pará de Minas | MG | CEP 35.661-044
(37) 3237.6000 | parademinas.mg.leg.br





