



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Duas Barras
Gabinete do Presidente

INDICAÇÃO N.º 42/2025.

*Indica a reforma, desobstrução e limpeza
de bueiros na Rua Manoel Ferreira de
Mattos e Recanto da Vitória.*

Senhores Vereadores,

INDICO, na forma Regimental após ouvido o Plenário, órgão soberano entre nós, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Armando Rosemberito Mattos Teixeira, para que junto as Secretarias Municipais competentes, providencie a reforma, limpeza e desobstrução de bueiros na rua Manoel Ferreira de Mattos (Lot.º Castelo) e no Recanto da Vitória.

Justificativa:

A presente indicação tem o intuito de garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana. Pode-se afirmar que os bueiros são importantes porque permitem que a água da chuva escoe e previnem enchentes, alagamentos e transtornos no trânsito.

Eles também contribuem para a preservação do meio ambiente. Quando estes estão obstruídos, a água da chuva pode levar resíduos sólidos, como plásticos e metais, que são arrastados para os rios do nosso município, causando poluição e criando um ambiente propício para a proliferação de bactérias nocivas à saúde humana e animal. Bueiros danificados podem acarretar danos na drenagem urbana, segurança e bem-estar da população.

Considerando o conceito de responsabilidade social e ambiental, torna-se essencial a manutenção dos mesmos para evitar transtornos em períodos chuvosos, tendo assim melhor escoamento de águas em vias públicas evitando, portanto, que a água fique acumulada nas ruas, que entre nas casas de moradores ou que a passagem de veículos e pedestres seja interrompida.



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Duas Barras
Gabinete do Presidente

A desobstrução de bueiros também é importante para a manutenção da infraestrutura urbana. Quando os bueiros estão obstruídos, a água da chuva pode se acumular nas vias públicas, causando danos ao asfalto e às calçadas.

A limpeza também se torna fundamental, prevenindo o mau cheiro, aparição de pragas e doenças como a leptospirose e dengue (uma vez que a água parada pode se tornar um criadouro de mosquitos transmissores de doenças).

Por fim, para melhor entendimento da presente Indicação apresento-lhe os locais referenciais, sendo: no Lot.º Castelo em frente e casa do Senhor Litinho Teixeira e no Recanto da Vitória em frente a casa do Senhor Mariano – em anexo segue fotos da situação dos bueiros.

Sala das Sessões “**Prefeito Luiz Carlos Botelho Lutterbach**”

Duas Barras, 26 de março de 2025.

Dannyel Fernandes Costa Tostes
- Presidente -





