

INDICAÇÃO N.º 481/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente

INDICO, na forma regimental desta Casa de Leis, ao senhor Prefeito Municipal, reiterando a Indicação 209/2025 de minha autoria, que sejam realizadas, com urgência, as devidas manutenções nas tampas de bueiro localizadas em ambos os lados da Rua Florêncio Esperidião, na altura do número 10, devido ao risco que apresentam aos pedestres (seguem imagens em anexo).

Sala das Sessões, 17 de junho de 2025

José Adriano de Souza
Vereador – União Brasil

Justificativa:

A presente solicitação tem como objetivo garantir a segurança dos pedestres que transitam pelo local, uma vez que as tampas de bueiro em situação precária representam risco iminente de acidentes, como quedas e torções, especialmente para idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Além do perigo para os transeuntes, a deterioração dessas estruturas pode comprometer o funcionamento adequado do sistema de drenagem, agravando problemas urbanos, como alagamentos e erosões. Dessa forma, a manutenção preventiva é essencial para evitar transtornos maiores e preservar a segurança da população.

Diante disso, solicito que a Administração Municipal tome as providências necessárias para a realização dos reparos o quanto antes.

DESPACHO	DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
Ao Expediente por solicitação do Vereador José Adriano de Souza. Encaminhe-se para leitura na Sessão de 07/07/2025. Câmara Municipal Est. Socorro, 07/07/2025.	() ARQUIVE-SE (x) ENCAMINHE-SE Sala das Sessões, 07/07/2025.
Tiago Minozzi de Faria Presidente	Tiago Minozzi de Faria Presidente

ANEXO

