

INDICAÇÃO N.º 224/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente

INDICO, na forma regimental desta Casa de Leis, ao senhor Prefeito Municipal que, por meio do departamento competente, sejam adotadas as providências necessárias para a melhoria da infraestrutura da Estrada Municipal Lavras de Baixo, sentido Bairro da Gardinha, exatamente no trecho da localização geográfica - 22.533349400171783, -46.513158531913334, contemplando as seguintes ações:

- roçagem das margens da via;
- implantação de lombada;
- limpeza e reabertura do córrego;
- limpeza e manutenção do bueiro.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2025

Patrícia Toledo da Silva Pinto
Vereadora – MDB

Justificativa:

Roçagem das margens da via, tendo em vista que a vegetação tomou conta da sinalização, dificultando a visibilidade das placas indicativas, incluindo a de lombada que havia no local.

Implantação de lombada, considerando que a anterior foi removida com o serviço de nivelamento e encascalhamento realizado há aproximadamente dois meses, e que a ausência desse redutor de velocidade tem gerado risco à segurança de pedestres, principalmente crianças.

Limpeza e reabertura do córrego, que, segundo relato de moradores, foi obstruído devido ao serviço de manutenção viária, resultando em alagamentos e na entrada de água pluvial e barro em residências próximas.

Limpeza e manutenção do bueiro, que se encontra tomado por vegetação, prejudicando o escoamento adequado da água da chuva e agravando os problemas de drenagem na região.

A presente Indicação se faz necessária diante da urgência relatada por moradores da Estrada Municipal Lavras de Baixo, sentido Bairro da Guardinha, que vêm enfrentando diversos transtornos devido à falta de drenagem adequada na via.

O recente serviço de nivelamento e encascalhamento, realizado há aproximadamente dois meses, acabou obstruindo o córrego existente no local, impedindo o escoamento das águas pluviais e resultando em inundações. Com as fortes chuvas, essa situação tem causado alagamentos e acúmulo de barro em residências próximas, trazendo prejuízos e risco à saúde dos moradores.

Além disso, a retirada da lombada que existia no trecho tem gerado grande preocupação para a comunidade, pois sem o redutor de velocidade, veículos trafegam em alta velocidade, colocando em risco a vida dos pedestres, principalmente das crianças que residem na região. A reinstalação da lombada é, portanto, uma medida essencial para garantir a segurança viária.

Outro ponto crítico é a vegetação excessiva nas margens da via, que cobriu as placas de sinalização e compromete a visibilidade dos motoristas, além de ter tomado o bueiro, impedindo o escoamento adequado da água da chuva. A roçagem da vegetação e a limpeza do bueiro são ações fundamentais para melhorar as condições da estrada e evitar novos transtornos, como o acúmulo de animais peçonhentos.

Diante da urgência da situação, solicito prioridade na análise e execução dessas melhorias, garantindo melhores condições de infraestrutura, segurança e bem-estar para os moradores dessa localidade.

DESPACHO	DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
Ao Expediente por solicitação da Vereadora Patrícia Toledo da Silva Pinto. Encaminhe-se para leitura na Sessão de 06/03/2025. Câmara Municipal Est. Socorro, 06/03/2025. Tiago Minozzi de Faria Presidente	() ARQUIVE-SE (x) ENCAMINHE-SE Sala das Sessões, 06/03/2025. Tiago Minozzi de Faria Presidente

ANEXO



Imagem do córrego de outubro de 2023 – Google Maps



Imagens atuais, córrego obstruído





Seta superior – placa indicativa de lombada obstruída
Seta inferior – bueiro obstruído



Imóvel, ao lado do córrego, invadido por barro devido às fortes chuvas.



Imagem do córrego de outubro de 2023 – Google Maps

Retângulo – posição da lombada

Seta – localização do bueiro

Linha – posição do córrego