



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR MARCELO
CHITÃO

LIDO

EM: ____ / ____ / ____

2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 3510/2024

INDICA AO EXECUTIVO
MUNICIPAL A NECESSIDADE
DE MANUTENÇÃO DA MURETA
DE PROTEÇÃO, NA SERVIDÃO
5, LOCALIZADA NA RUA
BRIGADEIRO CASTRIOTO,
BAIRRO ESPERANÇA.

O vereador MARCELO CHITÃO, infra-assinado, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de MANUTENÇÃO DA MURETA DE PROTEÇÃO, NA SERVIDÃO 5, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO CASTRIOTO, BAIRRO ESPERANÇA.

JUSTIFICATIVA

Após vistoria realizada no local, verificou-se que a mureta de proteção na Servidão 5, bairro Esperança, encontra-se danificada, representando um risco iminente para os transeuntes, especialmente crianças, que utilizam o local diariamente. A deterioração dessa estrutura compromete a segurança dos pedestres e aumenta a possibilidade de acidentes graves.

Dada a urgência da situação, a manutenção da mureta é uma medida necessária para prevenir riscos à integridade física dos moradores e visitantes da região. A restauração adequada garantirá maior segurança e contribuirá para a tranquilidade dos que utilizam a via.

Assim, solicitamos que a manutenção seja realizada o mais brevemente possível e agradecemos pela atenção e colaboração da administração municipal em atender a essa demanda essencial.

Sala das Sessões, 27 de setembro de 2024



MARCELO CHITÃO
Vereador