




Câmara Municipal de
João Monlevade
Câmara forte, cidade forte!

07 MAIO 2025

INDICAÇÃO Nº 584/2025



Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal:

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, a execução dos serviços de manutenção, limpeza e reinstalação da tampa no bueiro localizado na rua Sebastião Simão Almeida, esquina com a rua Gigliane Tâmara de Almeida, ao lado da MJM Metalúrgica, no bairro Sion.

O referido bueiro encontra-se em precário estado de conservação, com a tampa aberta, danificada e deslocada de sua posição original, além de apresentar acúmulo de entulhos. Para sinalizar o problema, foi improvisada uma placa sobre o bueiro; contudo, ela está posicionada no meio da via e, à noite, sua visualização é difícil, dificultando consideravelmente a passagem de veículos.

Essa situação tem causado inúmeros transtornos aos moradores da região, como mau odor, proliferação de animais peçonhentos e descarte irregular de resíduos, comprometendo a saúde pública e o bem-estar da comunidade. Ademais, o estado atual do bueiro representa um risco iminente de acidentes e danos aos veículos que trafegam pelo local.

Diante disso, esta solicitação é feita em caráter de urgência, com o objetivo de garantir a segurança dos transeuntes, preservar a saúde pública e melhorar a qualidade de vida dos residentes.

Segue, em anexo, foto comprobatória que passa a fazer parte integrante da matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 07 de maio de 2025.


BELMAR DINIZ

Vereador – PT

INDICAÇÃO

384

▪ Vereador: Belmar Diniz

Data: 05/05/2025

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, a execução dos serviços de manutenção, limpeza e reinstalação da tampa no bueiro localizado na rua Sebastião Simão Almeida, esquina com a rua Gigliane Tâmara de Almeida, ao lado da MJM Metalúrgica, no bairro Sion.

O referido bueiro encontra-se em precário estado de conservação, com a tampa aberta, danificada e deslocada de sua posição original, além de apresentar acúmulo de entulhos. Para sinalizar o problema, foi improvisada uma placa sobre o bueiro; contudo, ela está posicionada no meio da via e, à noite, sua visualização é difícil, dificultando consideravelmente a passagem de veículos.

Essa situação tem causado inúmeros transtornos aos moradores da região, como mau odor, proliferação de animais peçonhentos e descarte irregular de resíduos, comprometendo a saúde pública e o bem-estar da comunidade. Ademais, o estado atual do bueiro representa um risco iminente de acidentes e danos aos veículos que trafegam pelo local.

Diante disso, esta solicitação é feita em caráter de urgência, com o objetivo de garantir a segurança dos transeuntes, preservar a saúde pública e melhorar a qualidade de vida dos residentes.

Segue, em anexo, foto comprobatória que passa a fazer parte integrante da matéria.

Belmar Diniz

Atendido por: _____

Providência da Secretaria:

- O assunto foi tratado na indicação nº _____
 - O assunto foi encaminhado em forma de _____
 - Outras informações: _____
- _____

