

INDICAÇÃO Nº 048/2025

Cópia Autêntica

Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores:

Indicamos ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada uma análise técnica do redutor de velocidade localizado na Praça Coronel Gustavo Ribeiro, em frente ao Fórum, e, se necessário, que seja refeita sua estrutura para que cumpra adequadamente sua função.

JUSTIFICATIVA

-
Atualmente, a lombada existente no local não tem surtido o efeito esperado de reduzir a velocidade dos veículos que transitam pela região, pois sua altura é insuficiente para forçar a desaceleração dos motoristas. Considerando a importância desse redutor para a segurança de pedestres e condutores, caso a legislação vigente permita, é essencial que seja realizada a devida manutenção e, se necessário, sua elevação para garantir maior eficácia na redução de velocidade.

SALA DAS SESSÕES, em 06 de março de 2025
AA) VEREADORES: DAVID ANTÔNIO TEIXEIRA JÚNIOR
DANIEL FELICIANO

VISTO:

David Antônio Teixeira Júnior
Presidente