



Câmara Municipal de Itabirito

Indicação Nº 1633, 01 de setembro de 2025

Indico o envio ao Poder Executivo Municipal, para solicitar à Secretaria Municipal competente a instalação de guard rail na Rua José Lopes Martins, próximo ao nº 73, Bairro Liberdade.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno da Câmara, indico a Vossa Excelência, que seja solicitado à Secretaria Municipal competente a instalação de guard rail na Rua José Lopes Martins, próximo ao nº 73, Bairro Liberdade (foto do local em anexo).

Justificativa

O pedido fundamenta-se na necessidade de garantir maior segurança viária e preservação do patrimônio público e privado. Ressalta-se que já ocorreram acidentes no referido ponto, inclusive com veículo adentrando no imóvel de morador, colocando em risco a vida dos residentes e de transeuntes.

A ausência de barreiras de proteção no local aumenta significativamente a gravidade dos acidentes, visto que a via apresenta tráfego constante de veículos e condições que favorecem a perda de controle. A instalação do guard rail atuará como medida preventiva essencial, reduzindo o impacto de colisões, evitando a invasão de áreas residenciais e proporcionando maior tranquilidade à comunidade.

Dessa forma, considerando o princípio da segurança pública e da prevenção de riscos, solicita-se a adoção urgente da providência mencionada, a fim de resguardar a integridade física dos moradores, pedestres e condutores.

Agradeço a atenção e aguardo um retorno sobre as medidas que poderão ser adotadas.

Sala de Reuniões, 01 de setembro de 2025.

Dr. Edson  
Vereador

**APROVADO**

EM 01 / 09 / 25

  
PRESIDENTE

## ANEXO

