



CÂMARA MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO DO OESTE - SANTA CATARINA

Indicação nº 091/2025

Autoria: Vereador Mauro Cesar Michelin - MDB

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina. O vereador infra-assinado, com assento nesta Casa de Leis, amparada nos artigos 258 e 259, parágrafo único do Regimento Interno, propõe ao egrégio Plenário a seguinte indicação direcionada ao Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano:

Conserto de provável rompimento de tubulação pluvial na Rua Irineu Bornhausen, nº 641 – Bairro São Francisco

Justificativa:

Este Vereador realizou visita In Loco na Rua Irineu Bornhausen, na altura do número 641, onde deparou-se com ampla abertura (cratera) no asfalto.

Denota-se que no local há indícios de rompimento de tubulação pluvial. Entretanto, não tem como afirmar tal situação com segurança, visto que demanda acesso aos mapas das galerias, bem como avaliação por profissional técnico da área. Assim, considerando os indícios – conforme imagens anexas – venho por meio desta solicitar à Administração municipal urgente avaliação e correção do problema no local.

Sem mais, solicito urgente encaminhamento aos responsáveis

São Lourenço do Oeste, 08 de outubro de 2025.

Mauro Cesar Michelin
Vereador Autor - MDB



CÂMARA MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO DO OESTE - SANTA CATARINA

ANEXO I
Imagens 15/07/2025



Imagens 01/10/2025

