



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

INDICAÇÃO MARÇO DE 2026

*Autor: Vereador Isaías Bezerra
Câmara Municipal de Cáceres-MT*

Partido: Republicanos

O Vereador **ISAÍAS BEZERRA**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem, respeitosamente, propor que, após ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja encaminhado expediente à **Prefeitura Municipal de Cáceres-MT**, na pessoa da Excelentíssima Senhora **ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**, Prefeita Municipal, bem como ao Senhor **DJALMA SILVESTRE FERNANDES**, Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Estado de Mato Grosso, solicitando **providências urgentes para a recuperação da pavimentação asfáltica**, bem como a **adequação dos dispositivos de drenagem e a limpeza da pista**, no trecho da **BR-070 localizado no perímetro urbano do município de Cáceres-MT**, conhecido como **Avenida São Luiz**.

INDICA

Que o **DNIT** realize **com caráter de urgência** os seguintes serviços no trecho urbano da **BR-070 (Avenida São Luiz)** no município de Cáceres – MT:

1. **Recuperação completa da pavimentação asfáltica**, por meio de **operação tapa-buracos**, em todas as crateras e pontos de deterioração existentes ao longo da rodovia **BR070**;
2. **Correção e readequação dos quebra-molas laterais executados na rodovia**, os quais foram construídos muito próximos aos meios-fios em ambos os lados da pista, situação que vem **impedindo o escoamento adequado das águas pluviais**;
3. **Adequação do sistema de drenagem superficial da pista**, garantindo o fluxo correto das águas da chuva e evitando o acúmulo de água sobre a via;
4. **Limpeza e retirada da areia acumulada nas laterais da rodovia**, material que vem **gradativamente invadindo a pista de rolamento e prejudicando a segurança do tráfego**.



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT**

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo **alertar e solicitar providências urgentes do DNIT diante da situação crítica da pavimentação da rodovia BR-070**, especialmente no trecho urbano conhecido como **Avenida São Luiz**, no município de Cáceres – MT.

Atualmente, diversos pontos da rodovia apresentam **buracos profundos e crateras de grandes proporções**, colocando em risco a integridade física dos usuários da via e causando sérios transtornos à população.

Essa situação tem provocado:

- * Risco iminente de acidentes;
- * Danos frequentes a veículos;
- * Prejuízos à mobilidade urbana;
- * Insegurança para motociclistas, ciclistas e pedestres.

Conforme demonstrado no **Anexo Técnico – Mapa de Localização**, é possível identificar diversos **pontos críticos dentro do perímetro urbano**, onde o pavimento apresenta alto nível de deterioração.

Os **registros fotográficos constantes nos Anexos I, II e III** evidenciam de forma clara a gravidade da situação, demonstrando **crateras abertas, desgaste acentuado do asfalto e condições precárias de trafegabilidade**.

Outro problema grave identificado refere-se aos **quebra-molas laterais executados recentemente ao longo da rodovia**, os quais foram construídos **muito próximos aos meios-fios em ambos os lados da pista**, situação que **impede o escoamento adequado das águas pluviais**.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

Em períodos chuvosos, a água permanece **acumulada sobre a pista**, formando grandes poças que contribuem diretamente para **o surgimento de novas crateras e para o agravamento da deterioração do pavimento**.

Também foi constatado o **acúmulo significativo de areia nas laterais da rodovia**, material que gradativamente está **avançando para dentro da pista de rolamento**, reduzindo a aderência dos veículos, dificultando o tráfego e aumentando consideravelmente o risco de acidentes, sobretudo para motociclistas.

Importa destacar que a **BR-070** é uma **rodovia federal estratégica para a região**, sendo utilizada diariamente por:

- Moradores;
- Trabalhadores;
- Transporte de cargas;
- Transporte público.

No perímetro urbano de **Cáceres**, essa rodovia também exerce função de **importante via de mobilidade urbana**, atendendo diversos bairros populosos, tais como:

- Jardim São Luiz da Ponte;
- Jardim Paraíso;
- Cidade Nova;
- Junco.
- Santo Antônio
- Jardim união
- Santa cruz
- Vitoria Régia
- Marajoara
- Jardim Lucélia.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

Diante da **gravidade da situação e do intenso fluxo de veículos que circulam diariamente pelo local**, torna-se **imprescindível a atuação imediata do DNIT**, a fim de restabelecer condições adequadas de segurança viária, trafegabilidade e preservação da infraestrutura da rodovia **BR 070**.

A adoção dessas medidas é fundamental para **evitar acidentes, reduzir prejuízos à população e garantir melhores condições de circulação para todos os usuários da via**.

Segue anexo o **Mapa Técnico de Localização**, bem como os **Anexos I, II e III**, contendo registros fotográficos e informações complementares que demonstram os pontos críticos existentes no trecho da BR-070 localizado no perímetro urbano do município de Cáceres – Mato Grosso, conhecido como Avenida São Luiz.

Assim, diante dos fatos e motivos ora apresentados, bem como da importância da medida, o Vereador signatário **requer seja remetida**, após a devida tramitação regimental, a **presente Indicação ao seu destinatário**, para que suas finalidades sejam devidamente atendidas.

Sala das Sessões, Câmara Municipal de Cáceres – MT, 11 de março 2026.

Ver. ISAÍAS BEZERRA – REPUBLICANOS

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cáceres-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

BR-070 / AVENIDA SÃO LUIZ – CÁCERES – MT

Trecho Urbano em Deterioração



MAPA TÉCNICO DA BR-070 (AVENIDA SÃO LUIZ) – CÁCERES / MT

Localização dos Pontos Críticos na Rodovia





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT



ANEXO I



Cratera profunda no pavimento da rodovia BR-070 (Avenida São Luiz) no perímetro urbano de Cáceres-MT.

ANEXO II



Detorioração do pavimento asfáltico na rodovia BR-070 (Avenida São Luiz), apresentando risco à segurança dos motoristas.

ANEXO III



Caminhões e veículos pesados no trecho urbano da BR-070 (Avenida São Luiz) no município de Cáceres-MT, onde há grande fluxo devido à



Ocorrência em avenida em que ocorreu acidente o motociclista caiu devido a buracos no asfalto da BR-070 dentro do perímetro urbano de Cáceres-MT.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 737D-224A-0C2E-268B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



OZIOL BEZERRA DE PAULA (CPF 799.XXX.XXX-91) em 11/03/2026 16:46:02 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 11/03/2026 às 17:46 e assinada digitalmente pela
CAMARA MUNICIPAL CACERES:03960333000150 para garantir sua autenticidade e
inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc,
que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/737D-224A-0C2E-268B>