



Câmara Municipal de Itabirito

Indicação Nº 1336, 14 de julho de 2025

Indico o envio ao Poder Executivo Municipal, para solicitar à Secretaria Municipal de Esportes a substituição dos bancos de reserva do Ginásio Poliesportivo Francisco Carlos Bernardo de Oliveira, tendo em vista que os atuais encontram-se danificados, com estrutura comprometida, rachaduras visíveis e partes quebradas, oferecendo riscos à integridade física dos atletas, comissões técnicas e demais usuários.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno da Câmara, indico a Vossa Excelência, que seja solicitado à Secretaria Municipal de Esportes a substituição dos bancos de reserva do Ginásio Poliesportivo Francisco Carlos Bernardo de Oliveira, tendo em vista que os atuais encontram-se danificados, com estrutura comprometida, rachaduras visíveis e partes quebradas, oferecendo riscos à integridade física dos atletas, comissões técnicas e demais usuários.

Justificativa

A substituição é necessária para garantir segurança, conforto e melhores condições de uso durante as atividades esportivas e competições realizadas no local, bem como para preservar a boa imagem e funcionalidade do espaço público.

Dessa forma, solicitamos a avaliação e providências cabíveis o mais breve possível, de modo a evitar acidentes e promover um ambiente adequado para a prática esportiva.

Agradeço a atenção e aguardo um retorno sobre as medidas que poderão ser adotadas.

Sala de Reuniões, 14 de julho de 2025.

Dr. Edson
Vereador

APROVADO

EM 14/07/25


PRESIDENTE

FOTO DO LOCAL

