



REQUERIMENTO Nº /2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

A vereadora que este subscreve, depois de ouvida a Casa, requer a V. Exa. que seja solicitado à **Secretaria Municipal de Educação** que sejam adotadas, com máxima urgência, as seguintes providências no Escola Municipal Dona Cotinha, neste município:

- **Realização prioritária de verificação e manutenção do telhado em toda a unidade escolar**, considerando indícios de goteiras em diversos ambientes, com impactos recorrentes em períodos chuvosos e presença de mofo ao longo do ano, requerendo a adoção imediata das medidas necessárias para correção das infiltrações, prevenção de novos danos e garantia de segurança e adequadas condições de uso dos espaços;
- Realização de pintura geral da unidade escolar, abrangendo todos os ambientes, incluindo escadas e corrimãos, considerando o desgaste acentuado, presença de descascamentos, mofo e aspecto de deterioração. Requer-se a revitalização completa, a fim de garantir melhores condições de conservação, segurança e acolhimento;
- Avaliação quanto à necessidade de disponibilização de mais um professor de apoio para a turma do 2º ano, considerando a presença de três alunos com laudo que demandam maior acompanhamento, havendo indícios de sobrecarga do profissional atualmente responsável, com análise quanto à adoção de providências para melhor adequação do atendimento, a fim de garantir suporte pedagógico adequado, inclusão e desenvolvimento das atividades escolares;
- Verificação das condições da sala de reforço da unidade escolar, considerando que o espaço aparenta ter sido improvisado e atualmente funciona em ambiente anteriormente destinado a sanitário, havendo relatos de retorno de odores provenientes de esgoto, com análise quanto à necessidade de adequação, reestruturação ou realocação do ambiente, a fim



de garantir condições adequadas de higiene, salubridade e atendimento educacional especializado;

- Verificação da organização da turma do 3º ano, considerando o aumento do quantitativo de alunos em decorrência do fechamento de outras turmas, o que tem resultado em indícios de superlotação e comprometimento das condições adequadas de ensino, inclusive com a necessidade de utilização de mesas fora da sala em momentos de avaliação, requerendo a adoção de providências para reorganização e adequação da composição da turma, a fim de garantir melhores condições pedagógicas, de organização e de aprendizagem;
- Avaliação das condições das portas da unidade escolar, considerando que a maior parte apresenta desgaste acentuado e sinais de deterioração. Requer-se a substituição dos itens em condições inadequadas, a fim de garantir segurança, funcionalidade e melhor conservação dos ambientes;
- Verificação das condições do mobiliário das salas de aula, considerando que os itens se encontram antigos e desgastados, incluindo mesas, cadeiras e mesas dos professores. Observa-se, ainda, a necessidade de substituição dos quadros das salas de aula da unidade escolar, tendo em vista o acentuado desgaste apresentado, com rachaduras, perfurações e irregularidades na superfície, o que pode comprometer a visibilidade e a compreensão do conteúdo pelos alunos. Requer-se a substituição do mobiliário e dos quadros, visando assegurar melhores condições de ensino, conforto e funcionalidade;
- Verificação das condições dos armários das salas de aula, considerando que apresentam avarias, pontos de ferrugem e portas com mau funcionamento, com a necessidade de substituição dos itens, a fim de garantir melhores condições de uso, organização, segurança e conservação dos materiais escolares;
- Verificação das condições do piso da unidade escolar, considerando a presença de irregularidades, rachaduras, pontos com estufamento e locais com ausência de partes do revestimento, com análise quanto à necessidade de reparo ou substituição, a fim de garantir melhores condições de segurança, acessibilidade e conservação dos ambientes;



- Verificação das condições dos sanitários da unidade escolar, considerando a existência de azulejos faltantes, descarga com indícios de não funcionamento, vidros quebrados, interrupções no abastecimento de água e ausência de papel toalha, com análise quanto à necessidade de reparos, regularização dos serviços e reposição de insumos, a fim de garantir adequadas condições de uso, higiene e conservação;
- Verificação das condições de funcionamento dos ventiladores da unidade escolar, considerando a existência de equipamentos inoperantes; bem como dos bebedouros, que apresentam vazamentos de água; das lâmpadas, com pontos de iluminação comprometidos; dos interruptores, alguns sem a devida proteção (caixinha); dos puxadores das janelas, que se encontram danificados; e das cortinas, com indícios de desgaste e condições inadequadas de uso, com análise quanto à necessidade de manutenção, reparos ou substituições, a fim de garantir segurança, funcionalidade e adequadas condições de uso dos ambientes escolares;
- Verificação quanto à disponibilidade de material didático na unidade escolar, considerando relatos de insuficiência que, em algumas situações, demandam aquisição por parte das professoras, bem como a limitação na quantidade de cópias (xerox) disponibilizadas em relação ao número de alunos, com análise quanto à necessidade de adequação do fornecimento, a fim de garantir melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas;
- Verificação das condições do mobiliário do refeitório, considerando indícios de desgaste e possível inadequação à faixa etária atendida, com análise quanto à necessidade de substituição ou adequação dos itens, a fim de garantir melhores condições de uso, segurança, conforto e funcionalidade;

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 30 de abril de 2026.

Vereadora Camila Gonçalves de Araújo – Camila Mão Amiga



Justificativa

A presente solicitação tem por finalidade acompanhar e fiscalizar as condições de infraestrutura, organização pedagógica e funcionamento da unidade escolar, considerando aspectos que impactam diretamente a qualidade do ensino, a segurança e o bem-estar da comunidade escolar.

A partir de visita realizada ao local, foram observados elementos que indicam a necessidade de verificação mais detalhada quanto às condições estruturais da unidade, especialmente no que se refere ao telhado, com indícios de goteiras e infiltrações em diversos ambientes, bem como ao estado geral de conservação, com presença de desgaste acentuado, descascamentos e mofo em paredes e estruturas, demandando intervenções para garantir salubridade e adequada manutenção do espaço.

Também foram identificadas situações relacionadas à organização pedagógica e ao atendimento educacional, como o aumento do número de alunos em turmas em decorrência do fechamento de salas, indicando possível superlotação, além da necessidade de reforço no atendimento de apoio a alunos que demandam acompanhamento especializado. Tais aspectos podem impactar diretamente o processo de ensino-aprendizagem e a efetivação da educação inclusiva.

No que se refere aos ambientes internos e aos equipamentos da unidade, observam-se indícios de desgaste e inadequação em diversos itens, como mobiliários, quadros, armários, portas, piso, sanitários e equipamentos de uso cotidiano, além de falhas no funcionamento de ventilação, iluminação e abastecimento de água, situações que podem comprometer a segurança, o conforto e a funcionalidade dos espaços.

Adicionalmente, foram apontadas questões relacionadas à organização de espaços específicos, como a sala de reforço, que aparenta funcionamento em ambiente improvisado, bem como à disponibilidade de materiais didáticos e insumos essenciais ao desenvolvimento das atividades pedagógicas, indicando a necessidade de avaliação quanto à suficiência e adequação desses recursos.

Diante disso, entende-se necessária a realização de avaliação técnica e, se for o caso, a adoção das medidas cabíveis por parte da Secretaria competente, a fim de assegurar condições adequadas de funcionamento, organização e atendimento na unidade escolar, garantindo um ambiente mais seguro, estruturado e propício ao desenvolvimento das atividades educacionais.
























Câmara Municipal de
PARÁ DE MINAS




Av. Presidente Vargas, 1935, Senador Valadares | Pará de Minas | MG | CEP 35.661-044
(37) 3237.6000 | parademinas.mg.leg.br

































Câmara Municipal de
PARÁ DE MINAS





