



REQUERIMENTO N° /2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

A vereadora que este subscreve, depois de ouvida a Casa, requer a V. Exa. que seja solicitado à **Secretaria Municipal de Educação** que sejam adotadas as seguintes providências no CMEI José Queiroz, neste município:

- Verificação dos fluxos e prazos dos processos de avaliação das crianças solicitados pelo CMEI, considerando relatos de demora nos encaminhamentos e devolutivas, requerendo a adoção de medidas para maior celeridade nos procedimentos, a fim de garantir atendimento oportuno, adequado acompanhamento e efetividade no desenvolvimento das atividades pedagógicas;

- **Realização prioritária de verificação e manutenção de todo o telhado da unidade escolar**, considerando indícios de goteiras e possíveis pontos de infiltração, especialmente nas salas de aula, requerendo a adoção das medidas necessárias para correção das falhas estruturais, a fim de garantir segurança, adequada conservação do espaço e melhores condições de uso em toda a unidade;

- Realização de pintura geral na unidade escolar, considerando o desgaste observado, com presença de descascamentos e indícios de mofo em diversos ambientes, requerendo a revitalização dos espaços, com a devida adoção de medidas prévias para correção das causas, a fim de garantir melhores condições de conservação, salubridade e uso;

- Verificação das condições de tatames disponíveis na unidade, considerando que, os materiais se encontram bastante desgastados. Requer-se a substituição dos tatames em condições inadequadas de uso, bem como a ampliação do quantitativo, a fim de garantir condições adequadas, seguras e apropriadas para as atividades desenvolvidas;

- Verificação das condições dos toldos da unidade escolar, considerando o avançado estado de deterioração da estrutura e da cobertura, com necessidade de substituição, a fim de



assegurar maior segurança, proteção adequada contra intempéries e melhor conservação dos acessos e áreas protegidas;

- Verificação das condições das paredes da unidade escolar, considerando a existência de locais com ausência de azulejos, com análise quanto à necessidade de recomposição e reparo do revestimento, a fim de garantir melhores condições de higiene, conservação e segurança dos ambientes;

- Necessidade de substituição dos corrimãos dos banheiros da unidade escolar, considerando o estado de deterioração e desgaste apresentados, a fim de garantir melhores condições de segurança, acessibilidade e conservação dos ambientes;

- Necessidade de substituição de algumas portas da unidade escolar, considerando o desgaste e sinais de deterioração apresentados, a fim de garantir melhores condições de segurança, funcionalidade e conservação dos ambientes;

- Necessidade de substituição das cortinas da unidade escolar, considerando o desgaste e as condições inadequadas de conservação dos itens atualmente utilizados, a fim de garantir melhores condições de conforto térmico, controle da luminosidade e adequação dos ambientes escolares;

- Em relação ao berçário, verifica-se a necessidade de reforma dos berços, considerando que, embora apresentem estrutura em bom material, necessitam de pintura e adequações, bem como a substituição dos colchões; avaliação quanto à necessidade de acréscimo de carrinhos de bebê; reforma ou substituição do trocador; manutenção ou substituição de ventilador que se encontra inoperante; reparo de torneira do banheiro danificada; e disponibilização de brinquedos adequados à faixa etária, como livros, a fim de garantir melhores condições de uso, segurança, conforto, higiene e desenvolvimento das crianças;

- Verificação das condições dos brinquedos da área externa da unidade escolar, incluindo velotróis, considerando a existência de itens danificados, com análise quanto à



necessidade de manutenção ou substituição, a fim de garantir melhores condições de uso, segurança e desenvolvimento das crianças;

- Verificação de viabilidade para implantação de banheiros em salas que atualmente não dispõem dessa estrutura, considerando a adequação às demandas da unidade, bem como análise quanto à implantação de cobertura em um dos parquinhos da unidade escolar, visando proporcionar melhores condições de uso, higiene, conforto e proteção às crianças durante as atividades;

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 30 de abril de 2026.

Vereadora Camila Gonçalves de Araújo – Camila Mão Amiga

Justificativa

A presente solicitação tem como fundamento visita realizada à unidade escolar, oportunidade em que foram observadas situações relacionadas à infraestrutura, conservação dos espaços e condições de uso dos ambientes, as quais podem impactar diretamente a segurança, o bem-estar das crianças e o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Durante a vistoria, foram identificados indícios de comprometimento estrutural, especialmente no telhado da unidade, com pontos de infiltração e goteiras em salas de aula, bem como sinais de desgaste generalizado nas paredes, com descascamentos e presença de mofo em diversos ambientes. Tais condições podem afetar a salubridade dos espaços e demandam intervenções para adequada conservação do prédio público.

Além disso, verificou-se o desgaste de diversos elementos estruturais e de apoio, como toldos, azulejos, corrimãos, portas e cortinas, os quais apresentam sinais de deterioração e



podem comprometer a segurança, a funcionalidade e o conforto dos ambientes escolares. Da mesma forma, foram observadas condições que indicam a necessidade de atenção quanto à adequação e manutenção de equipamentos e materiais utilizados nas atividades pedagógicas, como os tatames e os brinquedos da área externa, alguns dos quais aparentam desgaste ou inadequação ao uso.

No que se refere ao berçário, destacam-se aspectos que demandam intervenções voltadas à melhoria das condições de atendimento, incluindo adequações em mobiliários, equipamentos e itens essenciais ao cuidado das crianças, de modo a assegurar ambiente seguro, higienizado e apropriado ao desenvolvimento infantil.

Adicionalmente, observam-se demandas relacionadas à organização e ampliação da infraestrutura da unidade, como a possível implantação de banheiros em salas que ainda não dispõem dessa estrutura e a necessidade de cobertura em área de recreação, medidas que podem contribuir significativamente para melhores condições de uso, conforto e proteção das crianças.

Ressalta-se, ainda, que foram relatadas à equipe situações de demora nos processos de avaliação das crianças solicitados pelo CMEI, o que pode impactar o acompanhamento adequado dos alunos e o desenvolvimento das atividades pedagógicas, evidenciando a necessidade de maior celeridade nos encaminhamentos e devolutivas por parte dos setores responsáveis.

Diante do exposto, torna-se relevante a realização de avaliações técnicas e a adoção das providências cabíveis, visando à melhoria das condições estruturais, funcionais e de segurança da unidade escolar, garantindo um ambiente mais adequado, acolhedor e compatível com as necessidades da comunidade escolar.
















































Câmara Municipal de
PARÁ DE MINAS









