



REQUERIMENTO Nº /2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas:

A vereadora que este subscreve, depois de ouvida a Casa, requer a V. Exa. que seja solicitado à **Secretaria Municipal de Educação** que sejam adotadas as seguintes providências na CMEI Prefeito José Gentil de Almeida, neste município:

- **Verificação das condições do banheiro destinado ao banho das crianças do Infantil III, considerando que o espaço se encontra totalmente reduzido e em condições inadequadas de uso, apresentando risco de queda, além de contar com acesso improvisado e inapropriado por meio de escada não adequada para a finalidade. Observa-se ainda que a estrutura não oferece segurança e funcionalidade, ocasionando situações em que o ambiente se torna excessivamente molhado durante o procedimento, requerendo a adoção de providências urgentes para adequação e reorganização do espaço, a fim de garantir segurança, acessibilidade e condições apropriadas para a realização dos banhos;**

- Verificação das condições dos tatames disponíveis na unidade, considerando que se encontram desgastados e em quantidade insuficiente, requerendo a substituição dos materiais e a ampliação do quantitativo, a fim de garantir melhores condições de segurança, higiene e conforto na realização das atividades;

- Avaliação das condições das portas da unidade escolar, considerando que foram fornecidas em medidas inadequadas e apresentam desgaste e sinais de deterioração, requerendo a substituição dos itens para adequação às medidas corretas, a fim de garantir segurança, funcionalidade e melhor conservação dos ambientes;

- Aquisição de equipamentos utilizados para alimentação dos bebês, considerando a inexistência desses itens, essenciais para o funcionamento adequado da unidade. Requer-se a aquisição em quantidade suficiente para atender à demanda;



- Verificação das condições dos brinquedos da área externa, considerando que alguns se encontram quebrados e em estado de desgaste, requerendo a substituição dos itens danificados, a fim de garantir segurança e adequação do espaço destinado às atividades recreativas das crianças;
- Avaliação da necessidade de instalação de revestimento em azulejo no lactário, considerando que o ambiente ainda não possui acabamento adequado nas paredes, o que dificulta a higienização e a manutenção da limpeza, requerendo a adoção das providências necessárias para instalação do referido revestimento, a fim de facilitar a limpeza e garantir melhores condições de higiene no local;
- Implantação de espaço destinado à biblioteca na unidade escolar, considerando a inexistência de ambiente adequado, requerendo a adoção das providências necessárias para sua criação e estruturação, a fim de garantir melhores condições de incentivo à leitura e ao desenvolvimento pedagógico dos alunos;
- Verificação das condições da cozinha da unidade escolar, considerando a existência de goteiras no telhado, bem como o desgaste e a deterioração dos armários, cujas portas não fecham adequadamente, requerendo a realização de manutenção no telhado para eliminação das infiltrações e substituição dos armários, a fim de garantir melhores condições de uso, higiene e funcionamento do ambiente;
- Verificação das condições do mobiliário do refeitório da unidade escolar, considerando que os itens utilizados apresentam sinais de desgaste, requerendo a realização de avaliação e a adoção de providências para a substituição, a fim de garantir melhores condições de segurança, conforto e organização durante as refeições;
- Verificação das condições das janelas do local destinado ao banho das crianças do berçário e infantil I, considerando que se encontram com vidros quebrados e apresentando vedação inadequada, o que compromete a segurança e a proteção do ambiente, requerendo a substituição dos vidros e a devida correção da vedação, a fim de garantir melhores condições de segurança e funcionalidade do espaço;



- Verificação das condições da porta de correr de vidro da unidade escolar, considerando que o equipamento se encontra quebrado e sem reposição, deixando o ambiente exposto e comprometendo a segurança do local, requerendo a substituição urgente da referida porta, a fim de garantir proteção, controle de acesso e melhores condições de segurança para a unidade;
- Verificação das condições dos banheiros masculino e feminino da unidade escolar, considerando que as cabines se encontram sem portas, o que compromete a privacidade, a dignidade e as condições adequadas de uso, requerendo a instalação das referidas portas, a fim de garantir segurança, funcionalidade e adequação dos espaços;
- Verificação das condições do piso do parquinho da unidade escolar, considerando a existência de irregularidades na superfície, o que pode representar risco de quedas e acidentes durante o uso pelas crianças, requerendo a adoção de providências para correção e nivelamento do piso, a fim de garantir segurança e adequação do espaço destinado às atividades recreativas;
- Verificação das condições da concertina instalada no perímetro da unidade escolar, considerando que, após o corte de uma árvore, o equipamento foi danificado e, até o momento, não recebeu manutenção, permanecendo em estado comprometido, o que deixa a escola mais exposta e em situação de risco, requerendo a realização urgente de reparo ou substituição, a fim de garantir a devida segurança do perímetro escolar;
- Verificação da disponibilidade de papel toalha na unidade escolar, considerando a ausência recorrente do material, o que compromete as condições de higiene nos ambientes utilizados por alunos e servidores, requerendo a regularização do fornecimento em quantidade suficiente para atender à demanda;
- Disponibilização de brinquedos nas salas de aula, considerando a necessidade de adequação à faixa etária atendida, requerendo a adoção de providências para garantir quantidade e variedade suficientes, a fim de promover o desenvolvimento pedagógico, lúdico e adequado das crianças;
- Avaliação da viabilidade de implantação de área coberta no parquinho da unidade escolar, considerando que, em períodos de chuva intensa ou forte incidência solar, o espaço



deixa de ser utilizado pelas crianças, requerendo a adoção de providências para instalação da cobertura, a fim de garantir o pleno aproveitamento da área de lazer em diferentes condições climáticas;

- Avaliação das condições do telhado do pátio da unidade escolar, considerando que o material utilizado provoca excessivo aquecimento em períodos de calor e elevado nível de ruído durante as chuvas, requerendo a análise técnica e a adoção de providências para melhoria ou substituição, a fim de garantir melhores condições de conforto e uso do espaço;

- Verificação das condições da pintura geral da unidade escolar, exceto as salas, considerando a presença de áreas com descascamento e desgaste das paredes em diversos ambientes, requerendo a realização de manutenção e repintura geral, a fim de garantir melhores condições de conservação, estética e preservação da estrutura física da unidade;

- Por fim, verificação das condições de escoamento de água no pátio da unidade escolar, considerando que, em períodos de chuva, não há adequada drenagem, ocasionando o acúmulo e empoçamento de água no local, requerendo a adoção de providências para implantação ou adequação do sistema de escoamento, a fim de garantir melhores condições de uso, segurança e conservação do espaço.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pará de Minas, 06 de maio de 2026.

Vereadora Camila Gonçalves de Araújo – Camila Mão Amiga



Justificativa

As solicitações apresentadas decorrem de visita realizada à unidade escolar, na qual foram identificadas diversas situações que indicam a necessidade de avaliação técnica e adoção de providências urgentes voltadas à melhoria das condições estruturais, de segurança, higiene e funcionamento do ambiente escolar.

Foram constatadas inadequações em espaços de uso direto das crianças, como o banheiro destinado ao banho do Infantil III, que se encontra com estrutura reduzida, acesso improvisado e ausência de condições seguras, além de situações semelhantes em outros ambientes, como janelas com vidros quebrados, portas de vidro danificadas e banheiros sem portas nas cabines, comprometendo a privacidade, a segurança e a funcionalidade dos espaços.

Também foram observadas deficiências em equipamentos e materiais pedagógicos e de uso cotidiano, como tatames desgastados e em quantidade insuficiente, ausência de equipamentos para alimentação de bebês, brinquedos da área externa danificados, falta de brinquedos adequados nas salas e inexistência de papel toalha de forma regular, o que impacta diretamente as condições de higiene, segurança e desenvolvimento das atividades.

No que se refere à infraestrutura, verificam-se necessidades de manutenção em diversos pontos, como cozinha com goteiras e armários deteriorados, telhado do pátio com desconforto térmico e ruído excessivo, piso do parquinho com irregularidades, além de problemas de drenagem que ocasionam acúmulo de água em períodos de chuva. Destaca-se ainda a necessidade de reparos na concertina do perímetro escolar, após danos, o que compromete a segurança da unidade.

Inclui-se ainda a verificação das condições da pintura geral da unidade escolar, considerando a presença de áreas com descascamento e desgaste em diferentes ambientes, o que evidencia a necessidade de manutenção e repintura geral, visando a preservação da estrutura física e melhores condições de conservação e uso dos espaços.

Destaca-se também a necessidade de avaliação do mobiliário do refeitório, considerando que os itens apresentam sinais de desgaste e possível inadequação para o uso diário, requerendo manutenção e/ou substituição, a fim de garantir melhores condições de segurança, conforto e organização durante as refeições.

Observa-se, ainda, a ausência de espaços e adequações importantes para o desenvolvimento pedagógico, como a inexistência de biblioteca estruturada, bem como a



necessidade de implantação de área coberta no parquinho, ampliação de brinquedos nas salas e instalação de revestimento no lactário para melhor higienização.

Diante disso, as medidas propostas têm como objetivo subsidiar a Secretaria Municipal de Educação na adoção de providências necessárias, visando assegurar condições adequadas de segurança, funcionalidade, higiene e qualidade no atendimento às crianças e no ambiente de trabalho dos profissionais da unidade escolar.























































