



Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Marcelino Ramos
Praça Padre Basso, 015, Centro, 99.800-000
(54) 3372-1623
camaramarcelinoramos@hotmail.com
www.marcelinoramos.rs.leg.br

Marcelino Ramos, 23 de fevereiro de 2023.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 02/2023

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

O Vereador Hélio Müller vem através deste solicitar ao Poder Executivo Municipal que informe a razão pela qual ainda não foi providenciado um refúgio, abertura na lateral da pista, acostamento adequado e placas de sinalização informando acerca da entrada e saída de veículos na curva após o trevo da Coxilha Seca, sentido Erechim, bem como solicita que seja encaminhado a este Vereador o posicionamento do Departamento Municipal de Trânsito acerca da proposição.

JUSTIFICATIVA:

1. É um pedido de moradores locais, os quais relatam que, por pouco, não houve acidentes no local;
2. Tendo em vista que o local dá acesso a residências e a empresas instaladas nas proximidades, apresentando intenso tráfego de veículos, inclusive de carga;
3. Atualmente não há acostamento adequado nem visibilidade e os condutores fazem a travessia direta, de forma arriscada, assim como param na pista, dentro da curva, para realizar a travessia, o que está colocando em risco permanente quem utiliza este acesso;
4. Para que haja local apropriado para que o condutor do veículo possa pará-lo e realizar a travessia da pista com segurança;
5. A pista, na situação em que se encontra, apresenta risco iminente de acidentes, especialmente para veículos que realizam a conversão à esquerda na pista;
6. Considerando que a demanda foi objeto do Pedido de Providência 20/2021, de 20 de junho de 2021, cuja resposta recebida do Poder Executivo Municipal através do Ofício 231/2021 foi no sentido de que seria encaminhada ao Departamento Municipal de Trânsito para análise e viabilidade da proposição, porém, até o momento, não houve nenhum retorno do encaminhamento ao setor, tampouco providências efetivas para solucionar o problema;
7. Considerando que ocorreu grave acidente neste local, conforme havíamos cientificado do risco iminente que existia e que permanece existindo, se mantidas as atuais condições e sinalização da via, principalmente por não ter local adequado na lateral da pista aonde os condutores possam acessar para ter visibilidade e posteriormente fazer a travessia com maior segurança;

Atenciosamente,

Hélio Müller
Vereador do PT