Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Protocolo: 32.388
Data: 15/6/11 Hora: 08:26
Ofício:
Aprovado na 18ª SO, realizada em 14.06.11 SEM adendo
Presidente

INDICAÇÃO Nº 441 / 11

Assunto: Resposta CETESB.
GVRF – IN-52/11

Bertioga, 14 de junho de 2011.

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Nobres Vereadores:

Renato Faustino de Oliveira Filho, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, fazer a seguinte Indicação:

O esgoto a céu aberto é um assunto da maior seriedade, pois envolvem problemas como desrespeito a saúde pública.

Em 22 de fevereiro deste ano, apresentei indicação solicitando providencias quanto ao vazamento de esgoto bem no centro de Bertioga, na época a Prefeitura não tomou nenhuma medida.

A CETESB nos respondeu que não observou nenhum vazamento de esgoto, mas, sugeriu que a municipalidade, juntamente com a SABESP, efetue uma operação conjunta para a verificação das ligações das moradias nas redes pluviais e coletoras de esgoto, objetivando identificar alguma irregularidade que possa contribuir para agravar o problema apontado.

Tendo em vista que a resposta não atendeu a solicitação na busca de uma efetiva solução para o problema, de fácil identificação, além de continuarmos na busca desta solução, aproveitamos para encaminhar ao Exmo. Senhor Prefeito através desta indicação, cópia da referida resposta, no aguardo de solução para o problema que persiste até hoje.

Solicitando o envio de cópia deste ao CONDEMA, a CETESB e observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que segue devidamente subscrita.

Alfonso Bert Weiland (alemão)
Vereador - 1º Secretário

Renato Faustino de Oliveira Filho
Vereador

Orvando da Silva
Vereador

R303

CETESB

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência

0316 /2011/P
São Paulo, 29 de abril de 2011.

Ref.: Ofício nº 221/11 - Proc. nº 108/11- I

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos do ofício em referência, pelo qual Vossa Excelência encaminhou cópia da indicação nº 108/11, de autoria do Vereador Renato Faustino de Oliveira Filho, referente à denúncia de vazamento de esgoto no Centro de Bertioga, encaminhamos a Informação Técnica n° 058/11/LLU, elaborada pela Agência Ambiental de Cubatão da Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental, contendo as informações pertinentes.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Otavio Okano
Diretor - Presidente

Excelentíssimo Senhor
Ver. Marcelo Heleno Vilares
DD. Presidente da Câmara Municipal de Bertioga
Praça Vicente Molinari, s/nº – Vila Itapanhaú
11250-000 - Bertioga/SP

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Protocolo 31.925
Data 09 05 11
Hora 11:34
Funcionário

Anexo: o citado
SISCAD 11787/11

CETESB

INFORMAÇÃO TÉCNICA

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - São Paulo - SP
C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7
Site: www.cetesb.sp.gov.br

Nº 058/11 - LLU

Data: 07/04/2011

INTERESSADO: Câmara Municipal de Bertioga

ASSUNTO: Vazamento de Esgoto no Centro de Bertioga

1 – INTRODUÇÃO

Objetivando apurar a denúncia apresentada em relação ao vazamento de esgoto no centro de Bertioga, comparecemos e vistoriamos o local.

2 – INFORMAÇÃO

Trata-se de uma praça denominada Armando Licht, na região central do município de Bertioga. O local é urbanizado, pavimentado e conta com redes de drenagem pluvial e coletora de esgotos. Os proprietários das casas ao redor da praça informaram que as mesmas estão conectadas à rede coletora de esgotos, mas recebemos informações que ainda restaram algumas moradias utilizando fossas.

Constatamos que, após um período de chuvas intensas, as águas pluviais ficam acumuladas nas vias públicas próximas à referida praça. Aparentemente, o sistema público de drenagem pluvial não consegue drenar e encaminhar todo o volume das águas pluviais ao corpo receptor – Canal de Bertioga.

Verificamos também que as Estações Elevatórias de Esgotos – EEEs que existem ao redor da praça estavam operando normalmente. Em reunião com o representante da SABESP no município, fomos informados de que o sistema coletor de esgotos encontra-se operando normalmente.

3 – ANÁLISE/ CONSIDERAÇÕES

Aparentemente, não observamos nenhum vazamento de esgoto nas vias públicas próximas à Praça Armando Licht. Sugerimos que a municipalidade, juntamente com a SABESP, efetue uma operação conjunta para a verificação das ligações das moradias nas redes pluviais e coletoras de esgotos, objetivando identificar alguma irregularidade que possa contribuir para agravar o problema apontado.

Biól. Marisa Roitman
Nº Reg. 5639-7 CRBio Nº 06326-01


De acordo

Eng. Marcos da Silva Cipriano
Gerente da Agência Ambiental de Cubatão
Nº Reg. 5083-8 CREA Nº 5061039043

CETESB	COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FOTOGRAFIAS Local da denúncia - Centro de Bertioga	DATA 31/03/2011 FOLHA 1 de 1



Imagens do local da denúncia – Praça Armando Licht com Rua João Ramalho, no centro de Bertioga.
Após período de chuvas intensas, as águas pluviais extravasam o sistema de drenagem urbana e afloram nas vias públicas. O sistema de drenagem de águas pluviais deveria encaminhar as águas drenadas diretamente ao Canal de Bertioga.
Na ocasião da vistoria, não percebemos problemas na rede pública coletora de esgotos.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
vila
TAMOIOS 3
praia da enseada
escala: 1 / 1.000
Localização
RUA JORGE FERREIRA
(ASFALTO)
AV. ANCHIETA
RUA HELENA PEREIRA
(RUA 8)
RUA JORGE FERREIRA
(BLOQUET)
RAMALHO
(ASFALTO)
CENTRO DE SAÚDE
(TERRA)
RUA PEDRO GOES
(BLOQUET)
RUA (3)
JOÃO
(TERRA)
RUA AMADEU AMORIM
(TERRA)
PRAÇA ARMANDO LICHT
RUA PASCOAL
RUA DOMINGOS PINTO
(BLOQUET)
RUA AMADEU BRAGA
(ASFALTO)
AV. VICENTE DE CARVALHO
N
QUADRAS
QUADRA
LOTES
LOTEAMENTO - NÃO CONSTA APROVAÇÃO
PROCESSOS - 7.754/78, 4.629/72, 7.422/78, 8.844/78
PROPRIETÁRIO - NORBERTO LUIZ JR.
CONCESSIONÁRIA - SOCIEDADE LIPUMÁTICA DE BERTIOGA LTDA
ÁREA DO LOTEAMENTO - 35.810,10 m2
ÁREA DO ARRUAMENTO - 8.117,01 m2
* ESTA PLANTA FOI ELABORADA A PARTIR DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE