GABINETE DO VEREADOR ELIELTON LIRA – PDT

REQUERIMENTO Nº 783

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Aprovado em única Discussão
Por: unanimidade
Plenário: 08/04/25
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Enf.ª Alba Leal
1ª SECRETARIA

Senhor Presidente
Senhoras e Senhores Vereadores (as),

SOLICITANDO ATENÇÃO DA SEMINFRA QUANTO A POSSILIBILIDADE DE SERVIÇOS EMERGENCIAS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DA RUA IPÊ, LOCALIZADA NO BAIRRO MATINHA.

Senhoras e Senhores Vereadores (as), em nome dos moradores da localidade acima, o vereador que essa subscreve, reivindica ao Setor Público Municipal, **QUANTO A POSSILIBILIDADE DE SERVIÇOS EMERGENCIAS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DA RUA IPÊ, LOCALIZADA NO BAIRRO MATINHA.** A demanda é fundamental, pois os moradores enfrentam constantemente problemas causados pela lama durante o período chuvoso e pela poeira na estiagem, além de numerosos buracos na via, o que compromete a trafegabilidade local e gera diversos transtornos. Outro ponto importante é a necessidade de melhorar a infraestrutura do município, proporcionando melhores condições de vida para a população. A execução desse serviço é um anseio das famílias, que aguardam a melhoria das condições de mobilidade e qualidade de vida.


Após os tramites regimentais depois da apreciação e aprovação do soberano plenário, a Mesa Diretora desse poder, através do seu setor competente, faça encaminhar expediente reiterando a presente proposta, em atenção ao Exmo. Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal, que no uso de suas prerrogativas autorize a Secretaria Municipal competente (SEMINFRA) a execução dos serviços citados.

Encaminhar cópia deste a Associação de Moradores do bairro Matinha.

Sala das Sessões, Plenário da Câmara Municipal de Santarém, em março de 2025.

ELIELTON LIRA
Vereador - PDT

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO









PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 077/2025/COMDEC– MATINHA

Aos vinte e dois dias do mês de Março de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Santarém – Pá, em cumprimento a solicitação para realização de vistoria emergencial no logradouro abaixo descrito, a fim de verificar as condições infraestrutural do local, ficando encarregados pela vistoria os agentes: Daniele Carreiro e Ramon Branco da COMDEC,

1- IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL:

Logradouro: Via Pública
Endereço: Rua Ipê S/n- Bairro: Matinha
Solicitante: Georgete Feitosa
Contato: (93)98417-0307
CPF:069.761.902-87
Zona: Sul

2. OBJETIVO:

Verificar ***"in loco"*** as condições de segurança do local. Analisar os perigos relacionados a acidentes por desastre natural e colapso estrutural e situação de risco físico e biológico.

3. VISTORIA:

Atendendo a solicitação de vistoria, via telefone pela **Sr ª Georgete Feitosa** a equipe da COMDEC se fez presente no mesmo dia, às 16hs30min, no endereço citado.

a) ***"In loco"***, constatou-se que o local tem formação de bacia, acumulando águas pluviais de vários bairros, com solo argiloso, e próximo de uma área de manancial (Igarapé). Também foi observado, que a via enfrenta problemas de erosão pela força da enxurrada, com formações de crateras, e parte da via alagada, mantendo-se, intrafegável dificultando o acesso de moradores do local.

b) **Segundo relatos da solicitante, a Sr ª Georgete Feitosa,** reside no local aproximadamente 04 anos, que sempre em período de chuvas, a via fica intrafegável devido ao alagamento provocado pela força da enxurrada, que vem **dos bairros Espirito Santo, Cambuquira e comunidade Rocha Negra,** onde a via sempre permanece alagada em período de chuvas, porém nessas últimas chuvas, teve seu terreno alagado, e de outros vizinhos também, a mesma inclusive, fez uma barreira de pedras, para reduzir a velocidade da água para seu terreno. **Também relatou** que devido a via está nessa situação, estão utilizando o acesso, pela área da Zoo Unama (zoológico).

c) Também conversamos com um outro morador do bairro **o Srº Pablio Júnior de Freitas, com telefone: (93)99158-2123. Relatou,** que além desse alagamento na via, aproximadamente 25 famílias, estão tendo acesso apenas por dentro do zoológico, que também apresenta danificação no solo, onde existe a necessidade da construção de uma ponte com urgência, sentido Rua Naiara, no Bairro Matinha. **Também relatou, que o órgão do 8° BEC de Santarém, entrou com ofício na SEMINFRA, no ano de 2023,** para que a referida secretaria realize manutenção na via. Porém até o momento não foram executados serviços no local.

Scanned with CamScanner

4- CONCLUSÃO:

Em conformidade ao observado, podem-se identificar através de fotos, a real situação do local, no momento da vistoria. É notória a necessidade de medidas urgentes cabíveis, a serem realizadas, **como a manutenção no prologamento da Rua Ipê.** Solicitamos análise por técnico dessa Secretaria (SEMINFRA), para possibilidade de construção de uma ponte, sobre o igarapé, para facilitar o acesso dos moradores.

Devemos fazer a prevenção para evitarmos prejuízos materiais e danos humanos.

Santarém, PA 25 de Março de 2025.

DARLISON REGO MAIA:15940586287

Assinado de forma digital por DARLISON REGO MAIA:15940586287
Dados: 2025.03.26 09:17:03 -03'00'

Darlison Rêgo Maia
Coordenador Municipal da Defesa Civil
Dec. N° 020 de 01/2025 – SEMG

Scanned with CamScanner